

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

FACTURA DE VENTA 0814

Fecha: 2018-08-23 Fecha Vence: 2018-09-22

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPAdeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

| Orden | Detalle | Cantidad | Valor | Subtotal |
|---------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1280-TIK30362 | Reparar Canastilla - F40 | 1 | \$65,000 | \$65,000 |
| 1280-TIK30362 | Resumen de repuestos | 1 | \$0 | \$0 |
| 1313-TIK32385 | Revisión Malacate - F44 | 1 | \$30,000 | \$30,000 |
| 1313-TIK32385 | Resumen de repuestos | 1 | \$4,700 | \$4,700 |
| 1323-TIK33185 | Instalación protector lamparas - G15 | 1 | \$59,800 | \$59,800 |
| 1323-TIK33185 | Resumen de repuestos | 1 | \$0 | \$0 |

| SUBTOTAL M. | \$154,800 |
|---|----------------|
| SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMO | \$4,700 |
| SUBTOTAL OTROS CONCEPTO | s \$0 |
| IVA 19 | \$30,305 |
| RETEFUENTE 4 | \$6,192 |
| FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE RETEFUENTE 2.50 | % \$0 |
| ***ORIGINAL*** TOTAL A PAGA | R \$183,613 |