

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

FACTURA DE VENTA 0354

Fecha: 2017-09-21 Fecha Vence: 2017-09-29

Cliente: Frisby S.A. Teléfono: 3301300 Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0776-TIK10769	Cambio correa - G07	1	\$0	\$0
0776-TIK10769	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0792-TIK10961	Apoyo aseo y organizar bodega Japon - 0172	1	\$120,000	\$120,000
0792-TIK10961	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0797-TIK11174	Reparar horno - F23	1	\$75,000	\$75,000
0797-TIK11174	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0798-TIK11200	Cambio correa - H79	1	\$97,000	\$97,000
0798-TIK11200	Resumen de repuestos	1	\$23,600	\$23,600

\$292,000	SUBTOTAL M.O	
\$23,600	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	
\$59,964	IVA 19%	
\$11,680	RETEFUENTE 4%	
\$0	RETEFUENTE 2.5%	
\$363,884	TOTAL A PAGAR	

Página 1 de 1