

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

FACTURA DE VENTA
1491

Fecha: 2019-08-05 Fecha Vence: 2019-08-13

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1731-TIK58500	Cambio de gancho puerta horno combi - F01	1	\$63,400	\$63,400
1731-TIK58500	Resumen de repuestos	1	\$48,600	\$48,600
1782-TIK60493	Reparar Canastilla - F35	1	\$65,000	\$65,000
1782-TIK60493	Reparar Canastilla - F35	1	\$65,000	\$65,000
1782-TIK60493	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1792-TIK61006	Reparación microondas F07	1	\$75,000	\$75,000
1792-TIK61006	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1796-TIK61235	Repararcion gramera - F07	1	\$57,500	\$57,500
1796-TIK61235	Repararcion gramera - F07	1	\$57,500	\$57,500
1796-TIK61235	Repararcion gramera - F07	1	\$0	\$0
1796-TIK61235	Resumen de repuestos	1	\$123,800	\$123,800
1800-TIK61411	Revisión/Reparación malacate - F44	1	\$63,400	\$63,400
1800-TIK61411	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$446,800		
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$172,400		
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0		
	IVA 19%	\$117,648		
	RETEFUENTE 4%	\$17,872		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0		
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$718,976		