

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

FACTURA DE VENTA 0502

Fecha: 2018-01-25 Fecha Vence: 2018-02-02

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPAdeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: E-mail: Dosquebradas/Risaralda amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1058-TIK19107	Reparar horno - F40	1	\$40,000	\$40,000
1058-TIK19107	Resumen de repuestos	1	\$8,403	\$8,403
1070-TIK19383	Instalar Flotador - 0179	1	\$59,800	\$59,800
1070-TIK19383	Resumen de repuestos	1	\$129,600	\$129,600
1071-TIK14399	Chequeo equipo - G90	1	\$45,000	\$45,000
1071-TIK14399	Resumen de repuestos	1	\$42,000	\$42,000
1075-TIK19673	Suministro de repuestos - F50	1	\$0	\$0
1075-TIK19673	Resumen de repuestos	1	\$109,242	\$109,242

SUBTOTAL M.O	\$144,800
SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$289,245
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
IVA 19%	\$82,469
RETEFUENTE 4%	\$5,792
RETEFUENTE 2.5%	\$0
TOTAL A PAGAR	\$510,722