

## SHERBIM S.A.S NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

6623

Fecha: 2018-04-13 Fecha Vence: 2018-05-13

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPReléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1164-TIK24037	Reparación equipo - F05	1	\$45,000	\$45,000
1164-TIK24037	Resumen de repuestos	1	\$77,312	\$77,312
1174-TIK24539	Chequeo equipo - G86	1	\$35,000	\$35,000
1174-TIK24539	Reparación equipo - G86	1	\$59,800	\$59,800
1174-TIK24539	Resumen de repuestos	1	\$8,235	\$8,235
1175-TIK24927	Reparación equipo - G88	1	\$80,000	\$80,000
1175-TIK24927	Resumen de repuestos	1	\$47,062	\$47,062
1177-TIK24926	Reparación equipo - F23	1	\$80,000	\$80,000
1177-TIK24926	Resumen de repuestos	1	\$47,062	\$47,062

\$299,800	SUBTOTAL M.O			
\$179,671	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS			
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS			
\$91,099	IVA 19%			
\$11,992	RETEFUENTE 4%			
\$0	RETEFUENTE 2.5%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		
\$558,578	TOTAL A PAGAR	***ORIGINAL***		