

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6964

Fecha: 2018-11-01 Fecha Vence: 2018-11-09

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1404-TIK37650	Reparación licuadora - F40	1	\$75,000	\$75,000
1404-TIK37650	Resumen de repuestos	1	\$47,000	\$47,000
1409-TIK36964	Reparar Canastilla - H07	1	\$65,000	\$65,000
1409-TIK36964	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1410-TIK38269	Cambio diodo - F34	1	\$89,800	\$89,800
1410-TIK38269	Resumen de repuestos	1	\$10,500	\$10,500
1414-TIK38479	Reparar carro transporte - C21	1	\$80,000	\$80,000
1414-TIK38479	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1420-TIK38691	Enguacalar equipo - C31	1	\$70,000	\$70,000
1420-TIK38691	Resumen de repuestos	1	\$11,000	\$11,000
1421-TIK38960	Enguacalar equipo - C01	1	\$60,000	\$60,000
1421-TIK38960	Chequeo y limpieza equipo - C01	1	\$120,000	\$120,000
1421-TIK38960	Resumen de repuestos	1	\$19,000	\$19,000
1423-TIK39098	Soldar pieza - H07	1	\$75,000	\$75,000
1423-TIK39098	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$634,800		
SUBTOT	AL REPUESTOS/INSUMOS	\$87,500		
SUBTO	OTAL OTROS CONCEPTOS	\$0		
	IVA 19%	\$137,237		
	RETEFUENTE 4%	\$25,392		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0		
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$834,145		