

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6222

Fecha: 2017-05-25 Fecha Vence: 2017-06-02

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0462-TIK1566	Cambio de rodachinas - 0179	1	\$80,000	\$80,000
0462-TIK1566	Cambio de rodachinas - 0179	1	\$28,000	\$28,000
0462-TIK1566	Cambio de rodachinas - 0179	1	\$28,000	\$28,000
0462-TIK1566	Cambio de rodachinas - 0179	1	\$28,000	\$28,000
0462-TIK1566	Cambio de rodachinas - 0179	1	\$28,000	\$28,000
0462-TIK1566	Cambio de rodachinas - 0179	1	\$28,000	\$28,000
0462-TIK1566	Cambio de rodachinas - 0179	1	\$28,000	\$28,000
0462-TIK1566	Resumen de repuestos	1	\$415,556	\$415,556

\$248,000	SUBTOTAL M.O	
\$415,556	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	
\$126,076	IVA 19%	
\$9,920	RETEFUENTE 4%	
\$0	RETEFUENTE 2.5%	
\$779,712	TOTAL A PAGAR	