

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

FACTURA DE VENTA

1027

Fecha: 2018-12-17 Fecha Vence: 2018-12-25

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPIA-léfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

/ID: 891408584	+ -5	Ciudad:	Dosquebradas/Risaraida	E-maii:	amantenimiento	virisby.com.co
rden	Detalle			Cant	idad Valor	Subtotal
131-TIK40081	Cambio pulsador - F04				1 \$59,800	\$59,80
131-TIK40081	Resumen de repuestos				1 \$111,800	\$111,80
	,			•	·	
					SUBTOTAL M.O	\$59,8
					30DTOTAL WI.O	Ψ00,0 Φ111 0

	SUBTOTAL M.O	\$59,800
[1	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$111,800
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
	IVA 19%	\$32,604
	RETEFUENTE 4%	\$0
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$204,204