



Resumen de Costos de Orden

Contiene el resumen de costos de la orden antes de impuestos

0002-BA002490

Cliente: QUALA S.A Técnico Asignado: Carlos Javier Zuluaga Fecha/Hora Solicitud: 2019-09-12 10:20:45

Sucursal: La Popa - La Popa Contacto empresa: ANDRÉS MORA Fecha/Hora Atención: 2019-09-10 10:14:00

Detalles: REPARACIÓN FILTRACIÓN EN BAJANTE DEL BEBEDERO ZONA ALISTAMIENTO

Actividades Ciudad/Municipio: Dosquebradas - Risaralda

Placa	Nombre	Actividad	Cant	Valor un	Subtotal
d9e4a2-Locativas	Locativas	Pintura para bajante y accesorios	1	\$65,000	\$65,000
d9e4a2-Locativas	Locativas	JUNTA DE EXPANSIÓN	1	\$96,400	\$96,400
d9e4a2-Locativas	Locativas	TUBO SANITARIO 4"	1.5	\$56,000	\$84,000
d9e4a2-Locativas	Locativas	Suministro e instalación de accesorios para bajante: uniones, limpiador y	1	\$86,300	\$86,300
		soldadura Gerfor			
d9e4a2-Locativas	Locativas	accesorios PVC para desagüe de bebedero y readecuacion de tuberia	1	\$67,900	\$67,900

Repuestos Total \$399,600

Código	Descripción	Valor Un.	Cant	Valor	
Otros conceptos			Total		\$0
Descripción		Valor Un.	Cant	Valor	
			Total		\$0

Observaciones

se realizo el cambio del bajante y sus accesorios y reparación del desague del bebedero, pendiente definir rotura de la placa en tiempo de lluvia validando

Foto Inicial Orden: 0002-BA002490 - QUALA S.A



Foto Final Orden: 0002-BA002490 - QUALA S.A



Foto orden de Trabajo Orden: 0002-BA002490 - QUALA S.A

