

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6875

Fecha: 2018-09-19 Fecha Vence: 2018-09-27

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPReléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1345-TIK34849	Chequeo equipo - G47	1	\$0	\$0
1345-TIK34849	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1353-TIK35246	Reparar horno - G47	1	\$59,800	\$59,800
1353-TIK35246	Resumen de repuestos	1	\$4,200	\$4,200
1355-TIK35215	Reparación puerta - G15	1	\$59,800	\$59,800
1355-TIK35215	Resumen de repuestos	1	\$9,800	\$9,800
1366-TIK36082	Reparar horno - G99	1	\$45,000	\$45,000
1366-TIK36082	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$164,600
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$14,000
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
	IVA 19%	\$33,934
	RETEFUENTE 4%	\$6,584
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$205,950