

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

0387

Fecha: 2017-10-19 Fecha Vence: 2017-10-27

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0859-TIK13276	Reparar horno - H22	1	\$65,000	\$65,000
0859-TIK13276	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0861-TIK13366	Instalar clavija - H07	1	\$57,000	\$57,000
0861-TIK13366	Resumen de repuestos	1	\$4,150	\$4,150
0865-TIK13388	Reparar iluminación - F02	1	\$32,000	\$32,000
0865-TIK13388	Resumen de repuestos	1	\$7,650	\$7,650
0866	Reparar Canastilla - F35	1	\$30,000	\$30,000
0866	Reparar Canastilla - F35	1	\$30,000	\$30,000
0866	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

SUBTOTAL M.O	\$214,000			
SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$11,800			
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0			
IVA 19%	\$42,902			
RETEFUENTE 4%	\$8,560			
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE RETEFUENTE 2.5%	\$0			
ORIGINAL TOTAL A PAGAR	\$260,142			