

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6876

Fecha: 2018-09-19 Fecha Vence: 2018-09-27

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1364-TIK36078	Reparar horno - G99	1	\$45,000	\$45,000
1364-TIK36078	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1365-TIK36077	Reparar horno - F49	1	\$45,000	\$45,000
1365-TIK36077	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1368-TIK36079	Revisión equipo - 0172	1	\$385,000	\$385,000
1368-TIK36079	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1370-TIK36185	Reparar horno - G46	1	\$59,800	\$59,800
1370-TIK36185	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

\$534,800	SUBTOTAL M.O		
\$0	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS		
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS		
\$101,612	IVA 19%		
\$21,392	RETEFUENTE 4%		
\$0	RETEFUENTE 2.5%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	
\$615,020	TOTAL A PAGAR	***ORIGINAL***	