

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6272

Fecha: 2017-07-24 Fecha Vence: 2017-08-01

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0616-TIK6685	Cambio correa - H74	1	\$0	\$0
0616-TIK6685	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0626-TIK7113	Reparar iluminación - G15	1	\$45,000	\$45,000
0626-TIK7113	Resumen de repuestos	1	\$14,000	\$14,000
0627-TIK6689	Chequeo general - H22	1	\$32,000	\$32,000
0627-TIK6689	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0627-TIK6689	Viaticos - H22	1	\$45,000	\$45,000
0628-TIK7257	Soldadura inox - G47	1	\$80,000	\$80,000
0628-TIK7257	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$157,000		
SUE	BTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$14,000		
SU	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$45,000		
	IVA 19%	\$41,040		
	RETEFUENTE 4%	\$8,080		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0		
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$248,960		