

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6427

Fecha: 2017-11-23 Fecha Vence: 2017-12-01

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0956-TIK15375	Mantenimiento licuadora - 0179	1	\$40,000	\$40,000
0956-TIK15375	Resumen de repuestos	1	\$111,800	\$111,800
0961-TIK15373	Mantenimiento licuadora - 0172	1	\$40,000	\$40,000
0961-TIK15373	Resumen de repuestos	1	\$51,750	\$51,750
0963-TIK14015	Reparar horno - H12	1	\$40,000	\$40,000
0963-TIK14015	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0964-TIK14803	Mantenimiento licuadora - H05	1	\$40,000	\$40,000
0964-TIK14803	Resumen de repuestos	1	\$51,750	\$51,750

	SUBTOTAL M.O	\$160,000
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$215,300
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
	IVA 19%	\$71,307
	RETEFUENTE 4%	\$6,400
A Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$440,207