



SHERBIM S.A.S
NIT. 900.986.793-8
DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290
REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA
CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012
ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

FACTURA DE VENTA

0317

Fecha: 2017-08-24 Fecha Vence: 2017-09-01

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0675-TIK8298	Mantenimiento Preventivo - F02	1	\$45,000	\$45,000
0675-TIK8298	Mantenimiento Preventivo - F02	1	\$60,000	\$60,000
0675-TIK8298	Mantenimiento Preventivo - F02	1	\$30,000	\$30,000
0675-TIK8298	Mantenimiento Preventivo - F02	1	\$45,000	\$45,000
0675-TIK8298	Mantenimiento Preventivo - F02	1	\$30,000	\$30,000
0675-TIK8298	Mantenimiento Preventivo - F02	1	\$30,000	\$30,000
0675-TIK8298	Resumen de repuestos	1	\$31,300	\$31,300
0675-TIK8298	Viaticos - F02	1	\$26,000	\$26,000
0694-TIK8651	Reparar iluminación - G84	1	\$85,000	\$85,000
0694-TIK8651	Resumen de repuestos	1	\$69,700	\$69,700
0695-TIK8656	Ajuste y pegar placa - H22	1	\$0	\$0
0695-TIK8656	Ajuste de tomas - H22	1	\$75,000	\$75,000
0695-TIK8656	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0695-TIK8656	Viaticos - H22	1	\$26,000	\$26,000
0697-TIK9252	Reparación eléctrica - 0020	1	\$57,000	\$57,000
0697-TIK9252	Resumen de repuestos	1	\$7,000	\$7,000

\$457,000	SUBTOTAL M.O			
\$108,000	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS			
\$52,000	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS			
\$117,230	IVA 19%			
\$20,360	RETEFUENTE 4%			
\$0	RETEFUENTE 2.5%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		
\$713,870	TOTAL A PAGAR	***ORIGINAL***		