

Reporte Orden de trabajo Versión 1.0 - 2019-09-10

Número

0014

\$734,400

Cliente: CASA ARCILA ALIMENTOS Y EVENTO Técnico Asignado: David Andrés López Rivas

Sucursal: Suzuki Tiempo de servicio: 01:00 Horas Fecha/Hora Atención: 2021-09-28 14:00:00

Detalles: Mantenimiento preventivo marmita 2 -> Tipo: PREVENTIVO -> Solicitado: 2021-10-02 16:46:08

Actividades

Placa	Nombre	Actividad	Cant	Valor un	Subtotal
M2	Marmita	mantenimiento preventivo	4	\$183,600	\$734,400

Repuestos

Descripción

Código

Total Cantidad Valor un Subtotal

Valor Un.

Cant

Otros conceptos

Nombre

Total \$0

> Total \$0

Valor

Total Orden \$734,400

Observaciones

Se realiza mantenimiento a marmita, se revisa válvula se revisa llama de piloto y llama de quemador y se encuentran bien, se encuentra perilla de válvula reventada y queda pendiente, se realiza revisión de sistema eléctrico y ajuste de tornillería, se realiza limpieza interna y el equipo queda funcionando correctamente

Recomendaciones

Pendientes

Realizar cambio de perilla de valvula.