

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6283

Fecha: 2017-08-08 Fecha Vence: 2017-08-16

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0640-TIK7044	Suministro de repuestos - G62	1	\$0	\$0
0640-TIK7044	Resumen de repuestos	1	\$35,000	\$35,000
0641-TIK7077	Cargue y descargue de equipos - 0050	1	\$120,000	\$120,000
0641-TIK7077	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0642-TIK7302	Reparación iluminación campana - F40	1	\$45,000	\$45,000
0642-TIK7302	Resumen de repuestos	1	\$26,000	\$26,000
0643-TIK7312	Reparación secador de baños - F01	1	\$0	\$0
0643-TIK7312	Reparar iluminación - F01	1	\$57,000	\$57,000
0643-TIK7312	Resumen de repuestos	1	\$30,850	\$30,850

SUBTOTAL M.O	\$222,000				
OTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$91,850				
TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0				
IVA 19%	\$59,632				
RETEFUENTE 4%	\$8,880				
RETEFUENTE 2.5%	\$0				
TOTAL A PAGAR	\$364,602				
_	TAL REPUESTOS/INSUMOS OTAL OTROS CONCEPTOS IVA 19% RETEFUENTE 4% RETEFUENTE 2.5%				