



Resumen de Costos de Orden

Contiene el resumen de costos de la orden antes de impuestos

0013-BA023731

Cliente: QUALA S.A Técnico Asignado: John Harvy Castrillon Florez Fecha/Hora Solicitud: 2020-06-25 17:19:03

Sucursal: La Popa - La Popa Contacto empresa: Fecha/Hora Atención: 2020-06-25 08:00:00

Detalles: CAMBIO DE TUBOS LED Y DESMONTE DE LAMPARAS EN BODEGA DE PRODUCTOS Y PASILLO DE CAFETERIA

Actividades

Ciudad/Municipio: Dosquebradas - Risaralda

Placa	Nombre	Actividad	Cant	Valor un	Subtotal
d9e4a2-Locativas	Locativas	cambio de tubos led de 15 a 18w- sin suministro	24	\$9,800	\$235,200
d9e4a2-Locativas	Locativas	desmonte de tres lamparas para cambio de socket y cableado por estar	3	\$45,000	\$135,000
		intermitentes			
d9e4a2-Locativas	Locativas	acompañamiento de coordinador de alturas	1	\$138,000	\$138,000

Repuestos

Total \$508,200

Código	Descripción	Valor Un.	Cant	Valor	
Otros conceptos			Total		\$0
Descripción	Descripción		Cant	Valor	
			Total		¢Ω

Total \$0

Observaciones

se cambiaron tubos en bodega y en oficina y se repararon cuatro lamparas en corto.

Foto Inicial Orden: 0013-BA023731 - QUALA S.A



Foto Final Orden: 0013-BA023731 - QUALA S.A




Foto orden de Trabajo Orden: 0013-BA023731 - QUALA S.A

