

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6526

Fecha: 2018-02-02 Fecha Vence: 2018-02-10

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPReléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1068-TIK19342	Reparar horno - H79	1	\$79,800	\$79,800
1068-TIK19342	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1076-TIK19893	Traslado equipo - 0172	1	\$25,000	\$25,000
1076-TIK19893	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1082-TIK20117	Cambio de tarjeta - 0050	1	\$59,800	\$59,800
1082-TIK20117	Resumen de repuestos	1	\$330,000	\$330,000
1084-TIK19859	Reparar iluminación - F05	1	\$79,800	\$79,800
1084-TIK19859	Resumen de repuestos	1	\$19,500	\$19,500
1086-TIK20219	Cambio correa - G07	1	\$94,800	\$94,800
1086-TIK20219	Resumen de repuestos	1	\$15,883	\$15,883

	SUBTOTAL M.O	\$339,200
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$365,383
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
	IVA 19%	\$133,871
	RETEFUENTE 4%	\$13,568
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$824,886