

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6371

Fecha: 2017-10-05 Fecha Vence: 2017-10-13

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0811-TIK11621	Cambio transformador - H79	1	\$60,000	\$60,000
0811-TIK11621	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0815-TIK11900	Mantenimiento general - H15	1	\$65,000	\$65,000
0815-TIK11900	Resumen de repuestos	1	\$175,000	\$175,000
0816-TIK11924	Cambio correa - F18	1	\$90,000	\$90,000
0816-TIK11924	Resumen de repuestos	1	\$15,000	\$15,000
0821-TIK12122	Reparar iluminación - F23	1	\$73,000	\$73,000
0821-TIK12122	Resumen de repuestos	1	\$26,000	\$26,000

\$288,000	SUBTOTAL M.O	
\$216,000	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	
\$95,760	IVA 19%	
\$11,520	RETEFUENTE 4%	
\$0	RETEFUENTE 2.5%	
\$588,240	TOTAL A PAGAR	