

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6454

Fecha: 2017-12-22 Fecha Vence: 2017-12-30

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPIA-léfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1014-TIK17263	Reparar horno - F18	1	\$75,000	\$75,000
1014-TIK17263	Resumen de repuestos	1	\$131,116	\$131,116
1017-TIK17427	Reparar horno - 0050	1	\$40,000	\$40,000
1017-TIK17427	Resumen de repuestos	1	\$8,359	\$8,359
1018-TIK17432	Reparar horno - H02	1	\$40,000	\$40,000
1018-TIK17432	Resumen de repuestos	1	\$8,359	\$8,359
1023-TIK16604	Reparar horno - F34	1	\$75,000	\$75,000
1023-TIK16604	Resumen de repuestos	1	\$7,984	\$7,984

	SUBTOTAL M.O	
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$155,818
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
	IVA 19%	\$73,305
	RETEFUENTE 4%	\$9,200
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$449,923