

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

factura de venta 1154

Fecha: 2019-03-08 Fecha Vence: 2019-03-16

Cliente: AMANTA S.A.S. Dirección: CALLE 5 #14-54 APTO 501 EDF. KARAMI DIRECINV: 3468909

NIT/ID: 901093259 Ciudad: Pereira/Risaralda E-mail: vyepes@atisco.com

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0135	Mantenimiento preventivo aire acondicionado - BBC Arboleda	1	\$0	\$0
0135	Resumen de repuestos	1	\$57,600	\$57,600
0136	Mantenimiento Preventivo - BBC Arboleda	1	\$0	\$0
0136	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0137	Mantenimiento preventivo aire acondicionado - BBC Arboleda	1	\$0	\$0
0137	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0138	Mantenimiento preventivo aire acondicionado - BBC Arboleda	1	\$0	\$0
0138	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0139	Mantenimiento preventivo aire acondicionado - BBC Arboleda	1	\$0	\$0
0139	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0140	Mantenimiento Preventivo Horno Unox - BBC Armenia	1	\$0	\$0
0140	Chequeo electrico - BBC Armenia	1	\$0	\$0
0140	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0140	Desplazamiento - BBC Armenia	1	\$55,000	\$55,000
0141	Mantenimiento Preventivo - BBC Armenia	1	\$0	\$0
0141	Chequeo eléctrico - BBC Armenia	1	\$0	\$0
0141	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0142	Chequeo eléctrico - BBC Armenia	1	\$0	\$0
0142	Mantenimiento preventivo aire acondicionado - BBC Armenia	1	\$0	\$0
0142	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0143	Mantenimiento preventivo chiller - BBC Armenia	1	\$0	\$0
0143	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0146	Mantenimiento preventivo chiller - Todos los restaurantes-	1	\$889,200	\$889,200
0146	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$889,200		
SUB	BTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$57,600		
su	UBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$55,000		
	IVA 19%	\$190,342		
	RETEFUENTE 4%	\$37,768		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0		
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$1,154,374		