



## Resumen de Costos de Orden

Contiene el resumen de costos de la orden antes de impuestos

0004-Q1

Cliente: QUALA S.A Técnico Asignado: John Harvy Castrillon Florez Fecha/Hora Solicitud: 2020-05-22 15:04:03

Sucursal: La Popa - La Popa Contacto empresa: Maria del carmen Lozano Fecha/Hora Atención: 2020-05-23 08:00:00

Detalles: suministro e instalación de reflector para parqueadero de la iglesia

## Actividades Ciudad/Municipio: Dosquebradas - Risaralda

Placa	Nombre	Actividad	Cant	Valor un	Subtotal
d9e4a2-Locativas	Locativas	caja eléctrica 2x4 EMT	2	\$7,600	\$15,200
d9e4a2-Locativas	Locativas	transporte y alquiler de escalera tipo tijera de 14 pasos	1	\$78,000	\$78,000
d9e4a2-Locativas	Locativas	acompañamiento de coordinador de alturas	1	\$80,000	\$80,000
d9e4a2-Locativas	Locativas	terminales eléctricos	6	\$1,180	\$7,080
d9e4a2-Locativas	Locativas	suministro de reflector de 150w de alta potencia a 120w	1	\$180,000	\$180,000
d9e4a2-Locativas	Locativas	instalacion de cableado y fotocelda	10	\$7,200	\$72,000

Repuestos

Total \$432,280

CódigoDescripciónValor Un.CantValorOtros conceptosTotal\$0DescripciónValor Un.CantValor

Total \$0

## Observaciones

se instaló reflector led  $\,$  con fotocelda, quedó funcionando correctamente.

Foto Inicial Orden: 0004-Q1 - QUALA S.A



Foto Final Orden: 0004-Q1 - QUALA S.A



Foto orden de Trabajo Orden: 0004-Q1 - QUALA S.A

