

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

FACTURA DE VENTA 0631

Fecha: 2018-04-20 Fecha Vence: 2018-05-20

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPAdeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: E-mail: Dosquebradas/Risaralda amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1180-TIK25218	Reparación equipo - F05	1	\$79,800	\$79,800
1180-TIK25218	Resumen de repuestos	1	\$156,000	\$156,000
1184-TIK24360	Reparación equipo - H33	1	\$59,800	\$59,800
1184-TIK24360	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1185-TIK25190	Reparación equipo - 0050	1	\$40,000	\$40,000
1185-TIK25190	Resumen de repuestos	1	\$1,000	\$1,000
1192-TIK25478	Reparación equipo - H12	1	\$59,800	\$59,800
1192-TIK25478	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$239,400		
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$157,000		
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0		
	IVA 19%	\$75,316		
	RETEFUENTE 4%	\$9,576		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0		
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$462,140		