

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6591

Fecha: 2018-03-16 Fecha Vence: 2018-03-24

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPIA-léfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1138-TIK22944	Reparar horno - G83	1	\$59,800	\$59,800
1138-TIK22944	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1140-TIK22337	Mantenimiento licuadora - H55	1	\$59,800	\$59,800
1140-TIK22337	Resumen de repuestos	1	\$77,312	\$77,312
1148-TIK22726	Reparar horno - G86	1	\$59,800	\$59,800
1148-TIK22726	Resumen de repuestos	1	\$300,000	\$300,000
1149-TIK22022	Reparar horno - H65	1	\$59,800	\$59,800
1149-TIK22022	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$239,200
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$377,312
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
	IVA 19%	\$117,137
	RETEFUENTE 4%	\$9,568
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$724,081