

## NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6473

Fecha: 2018-01-10 Fecha Vence: 2018-01-18

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1024-TIK17582	Cambio correa - F40	1	\$57,000	\$57,000
1024-TIK17582	Resumen de repuestos	1	\$32,773	\$32,773
1027-TIK17309	Reparar Canastilla - G47	1	\$65,000	\$65,000
1027-TIK17309	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1028-TIK17309	Soldadura inox - G47	1	\$35,000	\$35,000
1028-TIK17309	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1029-TIK17820	Soldadura inox - F07	1	\$80,000	\$80,000
1029-TIK17820	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1029-TIK17820	Transporte equipos - F07	1	\$15,000	\$15,000
1032-TIK17747	Garantia - F06	1	\$0	\$0
1032-TIK17747	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$237,000		
SUBTOT	TAL REPUESTOS/INSUMOS	\$32,773		
SUBTO	OTAL OTROS CONCEPTOS	\$15,000		
	IVA 19%	\$54,107		
	RETEFUENTE 4%	\$10,080		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0		
***ORIGINAL***	TOTAL A PAGAR	\$328,800		