

## NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

680

Fecha: 2018-05-19 Fecha Vence: 2018-05-27

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPReléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1080-TIK19867	Reparar Canastilla - F06	1	\$65,000	\$65,000
1080-TIK19867	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1221-TIK27100	Cambio de rodamientos y retenedores - F06	1	\$80,000	\$80,000
1221-TIK27100	Resumen de repuestos	1	\$119,048	\$119,048

\$145,000	SUBTOTAL M.O			
\$119,048	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS			
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS			
\$50,169	IVA 19%			
\$5,800	RETEFUENTE 4%			
\$0	RETEFUENTE 2.5%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		
\$308,417	TOTAL A PAGAR	***ORIGINAL***		