



Resumen de Costos de Orden

Contiene el resumen de costos de la orden antes de impuestos

0009-BA023415

Cliente: QUALA S.A Técnico Asignado: John Harvy Castrillon Florez Fecha/Hora Solicitud: 2020-06-21 19:37:11

Sucursal: La Popa - La Popa Contacto empresa: Maria del carmen lozano Fecha/Hora Atención: 2020-06-20 08:00:00

Detalles: reparación y mantenimiento puerta corrediza metálica de acceso a bodega 2

Actividades Ciudad/Municipio: Dosquebradas - Risaralda

Placa	Nombre	Actividad	Cant	Valor un	Subtotal
d9e4a2-Locativas	Locativas	bisagras reforzadas nuevas para cambio de sentido de apertura de puerta o	5	\$	\$0
		nave batiente de izquerda a derecha.			
d9e4a2-Locativas	Locativas	Suministro de perfil en tubo cuadrado de 6,5"x3,5" x 1-1/2" x 1 incluye fijación a	5	\$77,510	\$387,550
		vano de puerta para reconstrucción de marco			
d9e4a2-Locativas	Locativas	suministro de angulo de hiero calibrado 1x1/2"x1" para tope de puerta y para	10	\$29,670	\$296,700
		anclar bisagras.			
d9e4a2-Locativas	Locativas	Suministro de perfil en tubo cuadrado de 6,5" x 3,5" para lateral de puerta	5	\$57,500	\$287,500
d9e4a2-Locativas	Locativas	Instalación de guías metálicas para puerta deslizante-piso	2	\$43,700	\$87,400
d9e4a2-Locativas	Locativas	Instalación de pasadores y porta candado, incluye perforaciones en piso para	1	\$150,000	\$150,000
		que ingresen pasadores verticales			
d9e4a2-Locativas	Locativas	corte de perfil laterar de puerta metálica nave derecha	1	\$75,000	\$75,000
Renuestos				Total	\$1 284 150

Repuestos Total \$1,284,150

Código Descripción Valor Un. Cant Valor

Otros conceptos Total \$0

Descripción Valor Un. Cant Valor

Total \$0

Observaciones

se sugiere realizar cambio de dirección de sentido de la nave derecha de la puerta, ya que, la nave deslizante no tiene la capacidad de soportar el peso de otra nave de su tamaño, quizás por fatiga del material. se debe cambiar el perfil de la puerta que se encuentra torcido e instalar el perfil del marco que no se encuentra actualmente.

Foto Inicial Orden: 0009-BA023415 - QUALA S.A



Foto Final Orden: 0009-BA023415 - QUALA S.A



Foto orden de Trabajo Orden: 0009-BA023415 - QUALA S.A

