

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6246

Fecha: 2017-06-21 Fecha Vence: 2017-06-29

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0564-TIK5291	Cambio correa - F04	1	\$57,000	\$57,000
0564-TIK5291	Resumen de repuestos	1	\$19,500	\$19,500
0569-TIK5477	Reparar iluminación - F01	1	\$85,000	\$85,000
0569-TIK5477	Resumen de repuestos	1	\$89,130	\$89,130

\$142,000	SUBTOTAL M.O			
\$108,630	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	SUBTOTAL REPUE		
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	S		
\$47,620	IVA 19%			
\$5,680	RETEFUENTE 4%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE ***ORIGINAL***		
\$0	RETEFUENTE 2.5%			
\$292,570	TOTAL A PAGAR			