

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

FACTURA DE VENTA

0981

Fecha: 2018-11-16 Fecha Vence: 2018-11-24

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1430-TIK40061	Reparar horno - H75	1	\$59,800	\$59,800
1430-TIK40061	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1435-TIK40131	Reparar horno - H14	1	\$59,800	\$59,800
1435-TIK40131	Reparar horno - H14	1	\$59,800	\$59,800
1435-TIK40131	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

\$179,400	SUBTOTAL M.O	St		
\$0	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	SUBTOTA		
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	SUBTOTAL O		
\$34,086	IVA 19%			
\$7,176	RETEFUENTE 4%			
\$0	RETEFUENTE 2.5%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		
\$206,310	TOTAL A PAGAR	***ORIGINAL***		