

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6315

Fecha: 2017-08-24 Fecha Vence: 2017-09-01

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0686-TIK8480	Reparación filtro - 0179	1	\$35,000	\$35,000
0686-TIK8480	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0696-TIK9249	Soldar parrilla - 0179	1	\$70,000	\$70,000
0696-TIK9249	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0700-TIK8878	Cambio de rodachinas - 0179	1	\$57,000	\$57,000
0700-TIK8878	Resumen de repuestos	1	\$17,100	\$17,100

\$162,000	SUBTOTAL M.O	SUBTOTAL REPUESTOS/INSU SUBTOTAL OTROS CONCER	
\$17,100	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS		
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS		
\$34,029	IVA 19%		
\$6,480	RETEFUENTE 4%		
\$0	RETEFUENTE 2.5%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	
\$206,649	TOTAL A PAGAR	***ORIGINAL***	