

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

1058

Fecha: 2019-01-08 Fecha Vence: 2019-01-16

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPReléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1479-TIK43231	Reparar horno - G43	1	\$63,400	\$63,400
1479-TIK43231	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1491-TIK43963	Reparar horno - G21	1	\$63,400	\$63,400
1491-TIK43963	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1492-TIK44064	Reparar horno - G07	1	\$63,400	\$63,400
1492-TIK44064	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

\$190,200	SUBTOTAL M.O			
\$0	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	S		
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS			
\$36,138	IVA 19%			
\$7,608	RETEFUENTE 4%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE ***ORIGINAL***		
\$0	RETEFUENTE 2.5%			
\$218,730	TOTAL A PAGAR			