

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6299

Fecha: 2017-08-15 Fecha Vence: 2017-08-23

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0690-TIK8570	Reparación de disco - 0179	1	\$57,000	\$57,000
0690-TIK8570	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0691-TIK8571	Cambio rodamientos brazo y eje banda - 0179	1	\$120,000	\$120,000
0691-TIK8571	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

\$177,000	SUBTOTAL M.O			
\$0	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS			
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS			
\$33,630	IVA 19%			
\$7,080	RETEFUENTE 4%			
\$0	RETEFUENTE 2.5%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		
\$203,550	TOTAL A PAGAR	***ORIGINAL***		