

## NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6135

Fecha: 2017-02-19 Fecha Vence: 2017-02-27

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0318-2017-1793	Reparar iluminación - H48	1	\$56,000	\$56,000
0318-2017-1793	Resumen de repuestos	1	\$57,200	\$57,200
0318-2017-1793	Viaticos - H48	1	\$50,000	\$50,000
0320-2017-1244	Instalar y sondear tapa sifones - F34	1	\$35,000	\$35,000
0320-2017-1244	Instalación soportes mangueras agua - F34	1	\$35,000	\$35,000
0320-2017-1244	Habilitar toma microondas - F34	1	\$35,000	\$35,000
0320-2017-1244	Instalar rejilla sifón lava trapero - F34	1	\$35,000	\$35,000
0320-2017-1244	Cambio de toma corriente - F34	1	\$25,000	\$25,000
0320-2017-1244	Resumen de repuestos	1	\$49,500	\$49,500
0320-2017-1244	Viaticos - F34	2	\$45,000	\$90,000
0322-2017-1872	Reparar iluminación - G18	1	\$105,000	\$105,000
0322-2017-1872	Cambio 4 toma corriente doble - G18	1	\$100,000	\$100,000
0322-2017-1872	Resumen de repuestos	1	\$121,300	\$121,300
0322-2017-1872	Viaticos - G18	2	\$45,000	\$90,000
0323-2017-1852	Cambio de arrancador - F34	1	\$90,000	\$90,000
0323-2017-1852	Resumen de repuestos	1	\$94,000	\$94,000

	SUBTOTAL M.O	\$516,000		
SUE	JBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$322,000		
S	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$230,000		
	IVA 19%	\$202,920		
	RETEFUENTE 4%	\$29,840		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0		
***ORIGINAL***	TOTAL A PAGAR	\$1,241,080		