```
int sw=7;
int led=3;
void setup()
{
  pinMode(sw, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  //no serial input cause serial is not being used for i/o
}
void loop()
{
  bool s= digitalRead(sw);
  digitalWrite(led,s);
}
```