

1. 表面结构要求

表面结构要求


零件的实际表面由**表面粗糙度**、**表面波纹度**、和**表面几何形状**叠加而成

算术平均偏差Ra是**轮廓偏距绝对值**的算术平均偏差

在满足表面性能要求的前提下，应选择**较大**的粗糙度参数值

工作表面粗糙的应小于非工作表面，配合面粗糙的应小于非配合面

粗糙度标注不同于尺寸标注，只能**朝左或朝上**。



符号尖端需从材料外引向材料内。

- ★ 符号的尖端必须从材料外指向表面。
- ★ 必要时，表面粗糙度符号可用带箭头或黑点的指引线引出标注。

