







Bulón central integrado



Presionan directamente las cuchillas logrando un rendimiento superior de corte

Diseño plano para mejorar acceso



FACTORES DE SEGURIDAD / ENSAYOS

 Factor de seguridad, hidráulico: $2 \times 720 \text{ bar} = 1440 \text{ bar}$

Factor de seguridad de las mangueras CORE™: 4 : 1 (=2880 bar para alta presión en el interior de la manguera)

Ensayo de resistencia del mando de hombre muerto: 6000 ciclos

Ensayo de resistencia de la herramienta: 1000 ciclos bar pinzando una barra que no puede ser cortada a 720 bar.

ESPECIFICACIONES


Número de artículo	150.012.094
Equipado con	Tecnología CORE™
Presión de trabajo	720 bar
Apertura de cuchilla	181 mm
Fuerza de corte	927 kN / 95 t
Varilla	41 mm
Forma de cuchillas	Angulo de 90°
Peso, listo para uso	17.4 kg
Dimensiones (LxAxAt)	753 x 270 x 218 mm
Rango de temperatura	-20° + 80° C
Apriete tuerca principal	50 Nm
Aceite requerido	162 cc (efectivo)
Clasificación EN 13204	BC165 H-17.4
Estándar:	<ul style="list-style-type: none"> Mando con luz integrada Bulón central integrado

ACCESORIOS

	Art.no.
Conjunto de mantenimiento	150.013.441
Conjunto cuchillas de repuesto	150.000.884
Apriete tuerca principal, 40-200 Nm	150.581.671
Cabezal carraca para llave dinamométrica	150.581.672
Tapa hexagonal 41 mm	150.581.691

La CU 4050 C NCT™ II está diseñada y construida con materiales más resistentes, y permite un mayor rendimiento en los últimos modelos de automóviles. La CU 4050 C NCT™ II ha sido probada exhaustivamente durante el año 2005 en los nuevos modelos de coches y prototipos. Las cizallas con cuchillas NCT™ II comparadas con las GP, disponen de una capacidad muy superior de reserva para el futuro. Para más información ver el diagrama inferior o consultar la página www.holmatro.com

Cortando varios componentes y postes A, B y C de prototipos 2005



© Holmatro® 0905

While the greatest care has been devoted to the content, it is possible that the information in this printed matter is incorrect or incomplete. Holmatro N.V. and its affiliated companies (hereafter: Holmatro) cannot be held liable in any way for the consequences of activities undertaken on the basis of this printed matter. If you have any doubts about the correctness or completeness on the information, you shall contact Holmatro (phone number: +31 (0)162-589200).

Nothing from this printed matter can be copied and/or made public in any way without the explicit authorization of Holmatro



Calle Goya, 135 - 2º Izq. 28009 MADRID
Teléfono: 913093636 Fax: 913093488

