Random car 说明文档

组长:赵元培 组员:胡景文 杨文清

一、阶段目标

- 完成硬件的组装搭建
- 熟悉软件 (IDE等)的安装使用
- 编写程序,控制小车前进,遇到障碍物能够回避

二、结构说明

- **小车底板:**左右 2 个轮子,分别由一个 motor 控制
- Arduino uno 板:用于烧录程序。连接驱动板等设备
- **L293D 驱动板:**连接 2 个 motor,连接蓝牙串口,连接超声波传感器
- HC-SR04 超声波传感器:探测前方障碍物,将数据传回主板
- BT06 蓝牙串口:提供远程控制接口(暂未使用)
- 电池:连接驱动板,提供电源
- 电动机 2 个
- 面包板 1 个
- 连接线若干

以下是组装过程:

- 1. 将【Arduino UNO 主板】与【L293D 电机驱动扩展板】连接
- 2. 将【小车底座、车轮】组装好,与【Arduino UNO 主板】连接
- 3. 将【电动机2个】与【小车底座】组装好,与【L293D 电机驱动扩展板】连接
- 4. 利用连接线,将【蓝牙接收器】接入【L293D 电机驱动扩展板】的舵机接口
- 5. 利用连接线,将【超声波距离探测器】接入【L293D 电机驱动扩展板】的舵机接口
- 6. 利用连接线,通过【面包板】,将【电源】接入【L293D 电机驱动扩展板】
- 7. 固定以及焊接各个部分

三、 接口说明

● 电动机接口:

两个电动机分别接入【L293D 电机驱动扩展板】的【M1】【M4】接口

● 蓝牙接口:

【蓝牙接收器】接入舵机接口,编号为【9】

● 距离探测器接口:

【超声波距离探测器】的【trig】 端接入舵机【9】接口 【超声波距离探测器】的【echo】端接入舵机【10】接口

程序说明 四、

源代码:

```
#include "AFMotor.h"
//设置两个 motor 的接口和频率
AF_DCMotor motor_left(1,MOTOR12_1KHZ);
AF_DCMotor motor_right(4,MOTOR34_1KHZ);
//设置两个舵机接口
const int TrigPin = 9;
const int EchoPin = 10;
//距离变量
float cm;
void setup()
 Serial.begin(9600);
 pinMode(TrigPin, OUTPUT);
 pinMode(EchoPin, INPUT);
 //设置左右 motor 速度
 motor left.setSpeed(180);
 motor_right.setSpeed(210);
}
void loop()
 digitalWrite(TrigPin, LOW); //低高低电平发一个短时间脉冲去 TrigPin
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(TrigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(TrigPin, LOW);
 cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //将回波时间换算成 cm
 cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0; //保留两位小数
 if(cm < 15){
   motor_left.setSpeed(180);
   motor_left.run(FORWARD);
   motor_right.run(FORWARD);
   delay(300);
 else if(cm < 40){
```

```
motor_left.setSpeed(0);
motor_left.run(BACKWARD);
motor_right.run(BACKWARD);
delay(300);
}
else{
  motor_left.setSpeed(180);
  motor_left.run(BACKWARD);
  motor_right.run(BACKWARD);
}
delay(100);
}
```

● 代码说明:

- 1. 正常运行: 设置左轮速度 180. 右轮速度 210 (由于 M1 和 M4 频率不同,需要微调)
- 2. 面对正常障碍物 (15~40cm): 设置左轮速度 0, 实现左转
- 3. 障碍物过近(0~15cm) 反向旋转,实现倒车

五、 实验结果

- 基本能够沿直线运动
- 遇到远处障碍物能够转向
- 无法转向时能够倒车

六、 人员分工

● 赵元培:熟悉 IDE,编写、调试程序,展示阶段成果

● 胡景文:硬件组装,调试程序

● 杨文清:硬件组装

七、存在的不足

- 两个 motor 存在细微误差,不能完全按照直线运动
- 超声波传感器位置较高,遇到较低障碍物无法检测并避开
- 超声波传感器宽度不足,小车两侧边缘可能被卡住