



Prospetto nord-ovest





LEGENDA DEGLI INTERVENTI Creazione di un'intercapedine ventilata 1. Picchiettatura 2. Pulitura ad aria compressa3. Rinzaffo 1. Picchiettatura2. Sigillatura salvabordo con malta compatibile Biocida Impacchi assorbenti Sostituzione puntuale dei laterizi Rimozione dell'ossido di ferro 🥂 Ristilatura dei giunti di malta Impacchi di cellulosa o argilla Applicazione spray di consolidante in resina epossidica Sigillatura della lacuna Rifacimento dell'intonaco Introduzione di un sistema di scarico delle acque meteoriche Pulitura con acqua deionizzata a bassa pressione Eventuale sigillatura della lesione in seguito a monitoraggio del quadro fessurativo



Politecnico di Milano Corso di Architettura delle Costruzioni
Scuola di Architettura Civile
Anno accademico 2012/2013 Scuola di Architettura Civile Anno accademico 2012/2013

Laboratorio di Restauro - Sezione C1 Prof. M. Giambruno, Prof. F. Guzzetti, Prof. F. Maroldi

Chiesa di San Marco detta del "Lazzaretto" Cedrate di Gallarate

Tavola N°5 Mappatura degli interventi per la conservazione Prospetti esterni e pianta - Scala 1:50

Arturo Moranelli 777401 Daniel Romano 779625 Marco Boncoraglio 762952