

봉제굴곡 & 파이핑굴곡	코너부 굴곡 없을것	상단 삼접부 함몰	주름과다
하단 모서리부 봉제라인 삐뚬	후면 함몰 및 요철	융착누락	스피커홀 막힘