

1과목 : 공조냉동안전관리


- 보일러 점화 직전 운전원이 반드시 제일 먼저 점검해야 할 사항은?
 ① 공기온도 측정
 ② 보일러 수위 확인
 ③ 연료의 발열량 측정
 ④ 연소실의 잔류가스 측정
- 소화효과의 원리가 아닌 것은?
 ① 질식 효과
 ② 제거 효과
 ③ 희석 효과
 ④ 단열 효과
- 드릴작업 시 주의사항으로 틀린 것은?
 ① 드릴회전 중에는 칩을 입으로 붙여서는 안 된다.
 ② 작업에 임할 때는 복장을 단정히 한다.
 ③ 가공 중 드릴 끝이 마모되어 이상한 소리가 나면 즉시 바꾸어 사용한다.
 ④ 이송레버에 파이프를 끼워 걸고 재빨리 돌린다.
- 안전관리 관리 감독자의 업무가 아닌 것은?
 ① 안전작업에 관한 교육훈련
 ② 작업 전·후 안전점검 실시
 ③ 작업의 감독 및 지시
 ④ 재해 보고서 작성
- 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업 시에 착용할 보호구로 적당한 것은?
 ① 안전모
 ② 안전벨트
 ③ 방열복
 ④ 보안면
- 전기 사고 중 감전의 위험 인자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 전류량이 클수록 위험하다.
 ② 통전시간이 길수록 위험하다.
 ③ 심장에 가까운 곳에서 통전되면 위험하다.
 ④ 인체에 습기가 없으면 저항이 감소하여 위험하다.
- 산소 용기 취급 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 용기를 운반 시 밸브를 닫고 캡을 씌워서 이동할 것
 ② 용기는 전도, 충돌, 충격을 주지 말 것
 ③ 용기는 통풍이 안 되고 직사광선이 드는 곳에 보관할 것
 ④ 용기는 기름이 묻은 손으로 취급하지 말 것
- 용기의 파열사고 원인에 해당되지 않는 것은?
 ① 용기의 용접불량
 ② 용기 내부압력의 상승
 ③ 용기 내에서 폭발성 혼합가스에 의한 발화
 ④ 안전밸브의 작동
- 냉동시스템에서 액 햄머링 원인이 아닌 것은?
 ① 부하가 감소했을 때
 ② 팽창밸브의 열림이 너무 적을 때
 ③ 만액식 증발기의 경우 부하변동이 심할 때

- ④ 증발기 코일에 유막이나 서리(霜)가 끼었을 때

- 냉동설비의 설치공사 후 기밀시험 시 사용되는 가스로 적합하지 않은 것은?
 ① 공기
 ② 산소
 ③ 질소
 ④ 아르곤
- 교류 용접기의 규격란에 AW 200 이라고 표시되어 있을 때 200 이 나타내는 값은?
 ① 정격 1차 전류값
 ② 정격 2차 전류값
 ③ 1차 전류 최대값
 ④ 2차 전류 최대값
- 가스용접 작업 중에 발생하는 재해가 아닌 것은?
 ① 전격
 ② 화재
 ③ 가스폭발
 ④ 가스중독
- 크레인(crane)의 방호장치에 해당되지 않는 것은?
 ① 권과방지장치
 ② 과부하방지장치
 ③ 비상정지장치
 ④ 과속방지장치
- 해머작업 시 지켜야 할 사항 중 적절하지 못한 것은?
 ① 녹슨 것을 때릴 때 주의하도록 한다.
 ② 해머는 처음부터 힘을 주어 때리도록 한다.
 ③ 작업 시에는 타격하려는 곳에 눈을 집중시킨다.
 ④ 열처리 된 것은 해머로 때리지 않도록 한다.
- 산소가 결빙되어 있는 장소에서 사용되는 마스크는?
 ① 송기 마스크
 ② 방진 마스크
 ③ 방독 마스크
 ④ 전안면 방독 마스크

2과목 : 냉동기계

16. 다음 그림이 나타내는 관의 결합방식으로 맞는 것은?



- ① 용접식
 ② 플랜지식
 ③ 소켓식
 ④ 유니언식
- 냉매와 화학 분자식이 옳게 짝지어진 것은?
 ① R113 : CCl₃F₃
 ② R114 : CCl₂F₄
 ③ R500 : CCl₂F₂ + CH₂CHF₂
 ④ R502 : CHClF₂ + C₂ClF₅
 - 탄산마그네슘 보온재에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 열전도율이 적고 300~320℃ 정도에서 열분해한다.
 ② 방습 가공한 것은 습기가 많은 옥외 배관에 적합하다.
 ③ 250℃ 이하의 파이프, 탱크의 보냉용으로 사용된다.
 ④ 유기질 보온재의 일종이다.
 - 냉매 R-22의 분자식으로 옳은 것은?
 ① CCl₄
 ② CCl₃F
 ③ CHCl₂F
 ④ CHClF₂

20. 다음 중 브라인(brine)의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 응고점이 낮을 것 ② 전열이 좋을 것
 ③ 열용량이 작을 것 ④ 점성이 작을 것

21. 암모니아 냉매의 성질에서 압력이 상승할 때 성질변화에 대한 것으로 맞는 것은?

- ① 증발잠열은 커지고 증기의 비체적은 작아진다.
 ② 증발잠열은 작아지고 증기의 비체적은 커진다.
 ③ 증발잠열은 작아지고 증기의 비체적은 작아진다.
 ④ 증발잠열은 커지고 증기의 비체적은 커진다.

22. 동력나사 절삭기의 종류가 아닌 것은?

- ① 오스터식 ② 다이 헤드식
 ③ 로터리식 ④ 호브(hob)식

23. 저온을 얻기 위해 2단 압축을 했을 때의 장점은?

- ① 성적계수가 향상 된다. ② 설비비가 적게 된다.
 ③ 체적효율이 저하 한다. ④ 증발압력이 높아진다.

24. 지수식 응축기라고도 하며 나선 모양의 관에 냉매를 통과시키고 이 나선관을 구형 또는 원형의 수조에 담그고 순환시켜 냉매를 응축시키는 응축기는?

- ① 쉘 앤 코일식 응축기 ② 증발식 응축기
 ③ 공랭식 응축기 ④ 대기식 응축기

25. 유분리기의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 배플형 ② 어큐레이터형
 ③ 원심분리형 ④ 철망형

26. 기체의 비열에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 비열은 보통 압력에 따라 다르다.
 ② 비열이 큰 물질일수록 가열이나 냉각하기가 어렵다.
 ③ 일반적으로 기체의 정적비열은 정압비열 보다 크다.
 ④ 비열에 따라 물체를 가열, 냉각하는데 필요한 열량을 계산할 수 있다.

27. 다음 냉매 중 대기압 하에서 냉동력이 가장 큰 냉매는?

- ① R-11 ② R-12
 ③ R-21 ④ R-717

28. 냉동장치 배관 설치 시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 냉매의 종류, 온도 등에 따라 배관재료를 선택한다.
 ② 온도변화에 의한 배관의 신축을 고려한다.
 ③ 기기 조작, 보수, 점검에 지장이 없도록 한다.
 ④ 굴곡부는 가능한 적게 하고 곡률 반경을 작게 한다.

29. 1초 동안 76kgf·m의 일을 할 경우 시간당 발생하는 열량은 약 몇 kcal/h 인가?

- ① 641kcal/h ② 658kcal/h
 ③ 673kcal/h ④ 685kcal/h

30. 증기를 단일 압축할 때 엔트로피의 변화는?

- ① 감소한다. ② 증가한다.
 ③ 일정하다. ④ 감소하다가 증가한다.

31. 냉동장치의 계통도에서 팽창 밸브에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 압축 증대장치로 압력을 높이고 냉각시킨다.
 ② 액봉이 쉽게 일어나고 있는 곳이다.
 ③ 냉동부하에 따른 냉매액의 유량을 조절한다.
 ④ 플래시 가스가 발생하지 않는 곳이며, 일명 냉각 장치라 부른다.

32. 브롬화 리튬(LiBr) 수용액이 필요한 냉동장치는?

- ① 증기 압축식 냉동장치 ② 흡수식 냉동장치
 ③ 증기 분사식 냉동장치 ④ 전자 냉동장치

33. 표준사이클을 유지하고 암모니아의 순환량을 186[kg/h]로 운전했을 때의 소요동력(kW)은 약 얼마인가? (단 ,NH₃ 1kg을 압축하는데 필요한 열량은 모리엘 선도상에서는 56kcal/kg이라 한다.)

- ① 12.1 ② 24.2
 ③ 28.6 ④ 36.4

34. 강관의 이음에서 지름이 서로 다른 관을 연결하는데 사용하는 이음쇠는?

- ① 램(cap) ② 유니언(union)
 ③ 리듀서(reducer) ④ 플러그(plug)

35. 압축기의 흡입 및 토출밸브의 구비조건으로 적당하지 않은 것은?

- ① 밸브의 작동이 확실하고, 개폐하는데 큰 압력이 필요하지 않을 것
 ② 밸브의 관성력이 크고, 냉매의 유동에 저항을 많이 주는 구조일 것
 ③ 밸브가 닫혔을 때 냉매의 누설이 없을 것
 ④ 밸브가 마모와 파손에 강할 것

36. 전자밸브에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 전자코일에 전류가 흐르면 밸브는 닫힌다.
 ② 밸브의 전자코일을 사부로 하고 수직으로 설치한다.
 ③ 일반적으로 소용량에는 직동식, 대용량에는 파일럿트 전자밸브를 사용한다.
 ④ 전압과 용량에 맞게 설치한다.

37. 온수난방의 배관 시공 시 적당한 구배로 맞는 것은?

- ① 1/100 이상 ② 1/150 이상
 ③ 1/200 이상 ④ 1/250 이상

38. 냉동장치에 사용하는 브라인(Brine)의 산성도(pH)로 가장 적당한 것은?

- ① 9.2 ~ 9.5 ② 7.5 ~ 8.2
 ③ 6.5 ~ 7.0 ④ 5.5 ~ 6.0

39. 가용전(fusible plug)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 불의의 사고(화재 등)시 일정온도에서 녹아 냉동장치의 파손을 방지하는 역할을 한다.
 ② 용융점은 냉동기에서 68~75℃이하로 한다.
 ③ 구성 성분은 주석, 구리, 납으로 되어 있다.
 ④ 토출가스의 영향을 직접 받지 않는 곳에 설치해야 한다.

- ① 외기 송풍량을 크게 할 수 없다.
- ② 수 배관으로 인한 누수의 염려가 있다.
- ③ 유닛별로 단독운전이 불가능하므로 개별 제어도 불가능하다.
- ④ 부분적인 팬코일 유닛만의 운전으로 에너지 소비가 적은 운전이 가능하다.

58. 보일러의 부속장치에서 댐퍼의 설치목적으로 틀린 것은?

- ① 통풍력을 조절한다.
- ② 연료의 분무를 조절한다.
- ③ 주연도와 부연도가 있을 경우 가스흐름을 전환한다.
- ④ 배기가스의 흐름을 조절한다.

59. 코일의 열수 계산 시 계산항목에 해당되지 않는 것은?

- ① 코일의 열관류율
- ② 코일의 정면면적
- ③ 대수평균온도차
- ④ 코일내를 흐르는 유체의 유속

60. 방열기의 EDR이란 무엇을 뜻하는가?

- ① 최대방열면적 ② 표준방열면적
- ③ 상당방열면적 ④ 최소방열면적

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	②	①	④	③	④	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	②	①	③	④	④	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	①	②	③	④	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	①	③	②	①	④	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	③	②	③	③	①	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	②	②	②	④	③	②	④	③