

1과목 : 건설기계정비

- 연료압력의 피드백, 분사량, 분사시기가 솔레노이드 밸브에 의해서 이루어지는 분사장치는?
 ① 분배형 분사장치 ② 독립형 분사장치
 ③ 커먼레일형 분사장치 ④ 캄샤프트 리스형 분사장치
- 기중기에서 상부에 권상 와이어용 시브가 있고, 하부에 훅을 장치한 것은?
 ① 훅 블록 장치 ② 붐 전도 방지장치
 ③ 권과 방지장치 ④ 붐 기복 정지장치
- 건설기계 충전장치에 사용되는 발전기에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 직류발전기의 정류자는 전기자에서 발생한 교류를 직류로 바꾸어 준다.
 ② 교류발전기에서 발생하는 전압은 항상 일정하므로 전압 조정기가 필요 없다.
 ③ 직류발전기의 조정기에는 컷아웃 릴레이, 전류 조정기, 전압 조정기가 필요하다.
 ④ 교류발전기에서 발생하는 전류는 어느 한계값 이상 높아 지지 않으므로 전류 조정기가 필요 없다.
- 전자제어 디젤기관 시스템에서의 고장 발생 시 최소한의 운행이 가능하도록 하는 기능은?
 ① 타이머 기능 ② 앵글라이히 기능
 ③ 페일 세이프 기능 ④ 트랙션 컨트롤 기능
- 덤프트럭에서 추진축이 진동하는 원인으로 틀린 것은?
 ① 추진축이 휘었다.
 ② 요크의 방향이 틀리게 조립되었다.
 ③ 유니버설 조인트 베어링이 파손되었다.
 ④ 슬립 조인트부에 그리스가 너무 많이 주유되었다.
- 배기가스 중 NOx를 감소시키기 위한 방법으로 가장 옳은 것은?
 ① 배기압력을 낮춘다. ② 흡기온도를 높인다.
 ③ 엔진회전수를 낮춘다. ④ 연소실의 온도를 낮춘다.
- 기관의 마력이 25PS일 때 1000rpm에서 최대 토크를 나타낸다. 이때 클러치에 의해 전달되는 토크(kgf·m)는?
 ① 17.9 ② 19.9
 ③ 28.6 ④ 34.9
- 프런트 아이들러에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 트랙 부하에 의해 앞·뒤로 움직인다.
 ② 트랙 프레임 앞부분에 설치되어 돌아가는 앞바퀴이다.
 ③ 트랙의 진행방향을 유도한다.
 ④ 주행 중 전면에서 받는 충격을 완화시킨다.
- 50m 떨어진 곳의 흙을 전진속도 50m/min, 후진속도 80m/min으로 작동해서 운반하는 도저의 블레이드 용량이 4m³/회이고, 작업효율이 0.9라고 할 때 시간당 작업량은? (단, 기어변환 시간은 0.5분으로 하고, 토양환산계수는 1.0으로 한다.)
 ① 약 102m³/hr ② 약 111m³/hr

- ③ 약 121m³/hr ④ 약 132m³/hr
- 냉방장치 정비 시 주의사항으로 틀린 것은?
 ① 환기가 잘되는 곳에서 작업한다.
 ② 냉매를 회수할 때에는 회수기를 사용한다.
 ③ 냉매를 취급할 때는 보안경과 장갑을 착용한다.
 ④ 안전을 위해 냉매를 대기 중에 방출한 후 압축기를 교환한다.
- 축간거리가 2.5m이고 바깥쪽 바퀴의 조향각이 30°, 안쪽 바퀴의 조향각이 35°인 덤프트럭의 최소회전반경(m)은? (단, 바퀴의 접지면 중심과 킹핀과의 거리는 15cm 이다.)
 ① 3.15 ② 4.85
 ③ 5.15 ④ 6.15
- 주로 매립공사에 사용하며 준설된 토사를 파이프라인으로 장거리 배송하는 준설선은?
 ① 디퍼식 준설선 ② 버킷식 준설선
 ③ 펌프식 준설선 ④ 그라브식 준설선
- 스크레이퍼의 주요 구성품이 아닌 것은?
 ① 보울 ② 에이프런
 ③ 롤 ④ 이젝터
- 타이어식 건설기계에 사용되는 자재이음의 종류에 해당하지 않는 것은?
 ① 등속 조인트 ② 추진축 조인트
 ③ 플렉시블 조인트 ④ 트러니언 조인트
- 전압 조정기의 전압검출 및 정전압 회로 등에 사용하는 반도체는?
 ① 트랜지스터 ② 제너 다이오드
 ③ 서미스터 ④ 발광 다이오드
- 납산 축전지 셀페이션 현상의 직접적인 원인이 아닌 것은?
 ① 과방전이 되었을 때 ② 전해액에 불순물이 포함
 ③ 장시간 방전 상태로 방치 ④ 터미널과 단자 과다 조임
- 굴삭기에서 시동 스위치를 off시켜도 엔진이 정지되지 않을 때 점검할 항목과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 시동 스위치를 점검한다.
 ② 연료 차단 솔레노이드의 작동상태를 점검한다.
 ③ 시동 릴레이 연결 배선의 전류 흐름을 점검한다.
 ④ 연료 차단 솔레노이드와 연결된 배선의 전류 흐름을 점검한다.
- 지게차의 작업용도에 의한 분류에 해당하지 않는 것은?
 ① 롤레 지게차 ② 사이드 클램프 지게차
 ③ 로드 스테빌라이저 지게차 ④ 3단 미스터 지게차
- 감속 제동 장치 중 엔진 브레이크식 제동장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 기관의 회전 저항을 이용하는 제동이다.
 ② 흡·배기 행정 시 발생하는 펌핑 손실을 이용한다.
 ③ 변속 단수는 최고 단수를 사용한다.
 ④ 엔진브레이크 사용 시 변속단수에 따라 제동력이 각각

달라진다.

20. 밸런싱 코일식 유압제의 설명 중 틀린 것은?

- ① 반도체의 증폭작용을 이용한다.
- ② 발신부는 일종의 가변저항기이다.
- ③ 엔진의 유압에 의해 다이어프램이 저항값을 변화시킨다.
- ④ 계기부는 두 개의 코일로 구성되며, 코일에 발생하는 전 자력에 의해 지침이 움직인다.

2과목 : 내연기관

21. 압축비가 15.6이고 초기압력 P_1 이 1.0atm인 공기를 단열·압축하는 경우 압축압력 P_2 는 약 몇 atm인가? (단, 공기의 비열비는 1.4)

- ① 6.41 ② 15.6
- ③ 21.84 ④ 46.81

22. 기관에서 윤활이 필요한 부품으로 틀린 것은?

- ① 피스톤 ② 점화 플러그
- ③ 밸브작동 기구 ④ 크랭크축의 베어링

23. 다음 중 피스톤의 재료로 많이 사용되는 로 엑스(Lo-ex)의 합금 주요 원소는?

- ① Cu, Si, Al ② Cu, Si, Sb
- ③ Pt, Sb, Al ④ Pt, Sb, Mn

24. 다음 중 내연기관의 기계효율을 높이는 방법으로 틀린 것은?

- ① 윤활이 잘 되도록 한다.
- ② 기관의 평형을 좋게 한다.
- ③ 베어링 마찰계수를 크게 한다.
- ④ 배기가스의 배출 저항을 줄인다.

25. 디젤기관에서 밸브오버랩에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 체적효율이 감소된다.
- ② 흡입행정에서 흡입 효율이 높아진다.
- ③ 배기밸브는 하사점 전에 열려 상사점 후에 닫힌다.
- ④ 흡입밸브는 상사점 전에 열려 하사점 후에 닫힌다.

26. 왕복기관인 캠과 태빗에 오프셋(Off-set)하는 주된 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 열전도를 높이기 위하여
- ② 정속한 운전을 위하여
- ③ 축압을 감소시키기 위하여
- ④ 한 부분만의 마모를 감소시키기 위하여

27. 압축비가 9인 가솔린기관의 이론열효율(%)은? (단,공기의 비열비는 1.30이다.)

- ① 약 47.3 ② 약 48.3
- ③ 약 49.3 ④ 약 50.3

28. 4행정 사이클 기관의 총배기량이 3.67L, 회전수 3600rpm, 도시평균 유효압력이 0.9MPa인 기관의 도시출력은 약 몇 kW인가?

- ① 77.1 ② 80

③ 99.1

④ 110

29. 2-질량(mass) 플라이휠의 장점으로 틀린 것은?

- ① 진동소음을 최소화 시킨다.
- ② 동기화 기구의 마멸이 적다.
- ③ 클러치의 압력판이 필요 없다.
- ④ 클러치 디스크의 댐퍼스프링이 필요 없다.

30. 디젤기관의 조속기(거버너)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원활한 운전상태의 유지를 위해 공전속도를 제어한다.
- ② 최저속도에서 제어레코를 이용하여 분사시기를 조절한다.
- ③ 기관의 회전속도에 따라 분사펌프로부터 분사되는 연료량을 제어한다.
- ④ 최고회전속도를 제한하여 과도한 회전속도 상승으로 인한 손상을 방지한다.

31. 100℃의 혼합기를 단열·압축하여 압축 후의 온도가 603℃가 되었다면 압축비는 약 얼마인가? (단, 단열지수는 1.4로 한다.)

- ① 1.24 ② 3.38
- ③ 8.45 ④ 9.25

32. 가솔린 300cm³을 완전히 연소시킬 때 약 몇 m³의 공기가 필요한가? (단, 혼합비는 14.7 : 1, 가솔린의 비중은 0.73, 공기의 밀도는 1.206 kg/m³ 이다.)

- ① 2.67 ② 3.22
- ③ 3.66 ④ 4.41

33. 디젤기관 배기가스 후처리 장치 중 고형미립자(PM)를 감소시키는 것은?

- ① NSC ② EGR
- ③ SCR ④ DPF

34. 저위발열량이 44kJ/g인 연료로 기관을 운전할 때 연료소비율은 약 몇 g/kW·h 인가? (단, 효율이 45% 이다.)

- ① 182 ② 125
- ③ 130 ④ 134

35. 연소결과로 발생하는 H₂O는 어느 상을 나타낼 때 고위발열량을 내게 되는가?

- ① 기상 ② 고상
- ③ 액상 ④ 고상과 액상 모두

36. 기관에서 냉각장치의 기능이 아닌 것은?

- ① 연소실의 냉각 ② 흡입공기의 가열
- ③ 윤활유의 냉각 ④ 내구, 신뢰성의 확보

37. 소기효율에 큰 영향을 주지 않는 사항은?

- ① 흡기밸브 ② 소기압력
- ③ 행정/안지름비 ④ 기관회전수

38. 가스터빈 기관의 구조에서 주요 구성요소로 틀린 것은?

- ① 터빈 ② 압축기
- ③ 연소실 ④ 크랭크 축

39. 디젤기관에서 연료의 연소를 위해 필요한 연료분무 상태로 틀린 것은?


- ① 무화가 좋아야 한다.
- ② 후적이 있어야 한다.
- ③ 관통력이 커야 한다.
- ④ 분산이 골고루 이루어져야 한다.

40. 내연기관에서 동력이 발생하는 행정은?

- ① 흡입 ② 압축
- ③ 폭발 ④ 배기

3과목 : 유압기기 및 건설기계안전관리

41. 다음 전환밸브의 기호가 나타내는 포트수와 위치수로 옳은 것은?



- ① 2포트 2위치 밸브 ② 4포트 2위치 밸브
- ③ 2포트 4위치 밸브 ④ 4포트 4위치 밸브

42. 유압 장치의 특징으로 적절하지 않은 것은?

- ① 무단 변속이 가능하다.
- ② 고압에서 누유의 위험이 있다.
- ③ 오일에 기포가 섞여 작동이 불량할 수 있다.
- ④ 먼지나 이물질에 의한 고장의 우려가 없다.

43. 다른 수압 면적을 가진 유압 실린더 등을 사용하여 시스템의 일부 압력을 높여주는 회로로 가장 적합한 것은?

- ① 증압 회로 ② 서지 회로
- ③ 감압 회로 ④ 무부하 회로

44. 아래 기호의 명칭은?



- ① 무부하 밸브 ② 감압 밸브
- ③ 체크 밸브 ④ 릴리프 밸브

45. 펌프 토출량이 $0.01\text{m}^3/\text{s}$ 이고, 사용하는 유압 실린더의 피스톤 직경이 85mm일 경우 이 유압 실린더의 전진운동 속도는 약 몇 m/s 인가?

- ① 0.88 ② 1.76
- ③ 3.52 ④ 5.28

46. 펌프의 보조로 사용하며, 유압 에너지를 축적하고 압력을 보상해주는 기기는?

- ① 어큐뮬레이터 ② 스트레이너

③ 개스킷

④ 오일 쿨러

47. 실린더의 선정 시 주의사항으로 적절하지 않은 것은?

- ① 행정 길이가 긴 경우는 로드 강도를 고려한다.
- ② 충격에 대한 완충 능력이 부족하다면 외부 완충기의 설치를 검토한다.
- ③ 부하에 대한 실린더 길이의 선정 기준으로 좌굴 강도를 기준으로 할 수 있다.
- ④ 빠른 속도를 필요로 하는 경우 부하율을 크게 잡는다.


48. 유압 작동유가 구비해야 할 조건으로 적절하지 않은 것은?

- ① 비압축성일 것
- ② 점도지수가 작을 것
- ③ 화학적으로 안정적일 것
- ④ 압력변화에 따른 체적변화가 작을 것

49. 체크밸브, 릴리프 밸브 등에서 압력이 상승하고 밸브가 열리기 시작하여 어느 일정한 흐름의 양이 인정되는 압력은?

- ① 오버라이드 압력 ② 오리피스 압력
- ③ 크래킹 압력 ④ 리시드 압력

50. 아래 기호의 명칭은?



- ① 단동 실린더 ② 공기압 모터
- ③ 유압 모터 ④ 유압 펌프

51. 산업안전보건법상 안전·보건표지의 용도별 색채로 틀린 것은?

- ① 녹색 - 안내 ② 파란색 - 경고
- ③ 빨간색 - 금지 ④ 노란색 - 경고

52. 연료보관용 드럼통의 올바른 보관방법은?

- ① 드럼통을 세워 놓는다.
- ② 마개는 느슨히 잠근다.
- ③ 직사광선에 닿도록 보관한다.
- ④ 통풍이 잘되는 실내에 보관한다.

53. 기관 조립 시 주의사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 기관을 떼어낼 때에는 기관 전용 걸이를 사용한다.
- ② 건식 라이너 삽입 시에는 해머로 때려 넣는다.
- ③ 피스톤과 커넥팅로드를 조립 시에는 조립방향에 주의한다.
- ④ 크랭크 샤프트에서 메인 베어링 캡은 토크렌치를 사용하여 규정의 토크로 조인다.

54. 콘크리트 펌프 호퍼 내에서 콘크리트가 응결되거나 흡입구가 막히는 긴박한 상황이 자주 발생될 때 점검할 곳은?

- ① 혼합장치 ② 교반장치
- ③ 급수장치 ④ 배송장치

55. 다음 중 일반 수공구를 사용하여 작업을 할 때 안전 및 주의사항으로 가장 적합하지 않은 것은?
- ① 스패너를 사용할 때는 볼트나 너트의 크기에 알맞은 스패너를 선택하여 바르게 사용한다.
 - ② 작업을 쉽게 한다는 생각으로 스패너에 다른 스패너 또는 쇠 파이프를 연결하여 사용해서는 안 된다.
 - ③ 스패너나 렌치를 사용하여 너트를 풀 때는 몸 바깥쪽으로 밀어서 풀어야 한다.
 - ④ 조정 렌치를 사용할 때는 조정 조에 잡아당기는 힘이 가해져서는 안 된다.
56. 안전모의 사용 방법 및 보관 방법 중 틀린 것은?
- ① 큰 충격을 받은 것과 외관에 손상이 있는 것은 사용을 피해야 한다.
 - ② 안전모를 차에 싣고 다닐 때는 뒤창 밑에 두어서는 안 된다.
 - ③ 통풍을 목적으로 모체에 구멍을 뚫을 경우에는 드릴로 구멍을 낸다.
 - ④ 모체가 오염되어 유기용제를 사용해야 하는 경우 강도에 영향이 없어야 한다.
57. 가스용접에서 토치 취급 방법으로 틀린 것은?
- ① 작업에 적당한 팁을 선택하고 산소와 아세틸렌의 압력을 조정 유지한다.
 - ② 토치에 점화할 때는 성냥 등을 사용하여 점화한다.
 - ③ 팁이 과열된 때는 적은 양의 산소만 통하게 하여 서서히 냉각시킨다.
 - ④ 작업을 시작하기 전에는 호스나 토치의 연결 부분이 완전히 체결되었는가를 확인하여 사용한다.
58. 리프트의 유지 및 관리 시 유의사항 중 틀린 것은?
- ① 리프트의 상태와 현장실정에 적합한 정비 및 관리가 이루어지도록 한다.
 - ② 방호장치를 제거하거나 기능을 정지시킨 후 사용 시 최저속도로 조작한다.
 - ③ 작업구역에 관계자 외에는 출입을 금지한다.
 - ④ 적재하중을 초과하는 하중을 걸어서 사용해서는 안 된다.
59. 드릴 작업 시 지켜야 할 사항이 아닌 것은?
- ① 보호 안경을 착용한다.
 - ② 공작물을 단단히 고정시킨다.
 - ③ 작업 중 칩을 입으로 불어서 제거한다.
 - ④ 공작물과 드릴을 수직으로 유지하며 작업한다.
60. 다음 중 안전의 3요소가 아닌 것은?
- ① 교육요소 ② 기술요소
 - ③ 관리요소 ④ 자본요소

4과목 : 일반기계공학

61. 비틀림 모멘트(T)와 굽힘 모멘트(M)를 동시에 받는 재료의 상당 비틀림 모멘트(T_e)를 나타내는 식은?

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} M\sqrt{1+\left(\frac{T}{M}\right)^2} & \textcircled{2} T\sqrt{1+\left(\frac{T}{M}\right)^2} \\ \textcircled{3} \sqrt{M^2+2T^2} & \textcircled{4} \frac{1}{2}(M+\sqrt{M^2+T^2}) \end{array}$$

62. 미끄럼 베어링과 비교한 구름 베어링의 특징이 아닌 것은?
- ① 기동 토크가 작다.
 - ② 충격 흡수력이 우수하다.
 - ③ 폭은 작으나 지름이 크게 된다.
 - ④ 표준형 양산품으로 호환성이 높다.
63. 한쪽 또는 양쪽에 기울기를 갖는 평판 모양의 쇠기로서 인장력이나 압축력을 받는 2개의 축을 연결하는데 주로 사용되는 결합용 기계요소?
- ① 키 ② 핀
 - ③ 코터 ④ 나사
64. 측정치의 통계적 용어에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 치우침(bias) - 참값과 모평균과의 차이
 - ② 오차(error) - 측정치와 시료평균과의 차이
 - ③ 편차(deviation) - 측정치와 참값과의 차이
 - ④ 잔차(residual) - 측정치와 모평균과의 차이
65. 무기재료의 특징으로 틀린 것은?
- ① 취성파괴의 특성을 가진다.
 - ② 전기 절연체이며 열전도율이 낮다.
 - ③ 일반적으로 밀도와 선팅창계수가 크다.
 - ④ 강도와 경도가 크고 내열성과 내식성이 높다.
66. 테이퍼 구멍을 가진 다이에 재료를 잡아 당겨서 가공제품이 다이 구멍이 최소단면 형상 치수를 갖게 하는 가공법은?
- ① 전조 가공 ② 절단 가공
 - ③ 인발 가공 ④ 프레스 가공
67. 압력 제어 밸브의 종류가 아닌 것은?
- ① 시퀀스 밸브 ② 감압 밸브
 - ③ 릴리프 밸브 ④ 스톱 밸브
68. 다음 중 변형률(Strain)의 종류가 아닌 것은?
- ① 세로 변형률 ② 가로 변형률
 - ③ 전단 변형률 ④ 비틀림 변형률
69. 다음 중 지름 10mm인 원형 단면에서 가장 큰 값은?
- ① 단면적 ② 극관성 모멘트
 - ③ 단면계수 ④ 단면 2차 모멘트
70. 축열식 반사로를 사용하여 선철을 용해, 정련하는 제강법은?
- ① 평로 ② 전기로
 - ③ 전로 ④ 도가니로
71. 피복아크 용접봉에서 피복재 역할이 아닌 것은?

- ① 용융 금속을 보호한다.
 ② 아크를 안정되게 한다.
 ③ 아크의 세기를 조절한다.
 ④ 용착금속에 필요한 합금원소를 첨가한다.
72. 작동유의 점도와 관계없이 유량을 조정할 수 있는 밸브는?
 ① 서클 밸브 ② 체크 밸브
 ③ 교축 밸브 ④ 릴리프 밸브
73. 두랄루민의 주요 성분원소로 옳은 것은?
 ① 알루미늄 - 구리 - 니켈 - 철
 ② 알루미늄 - 니켈 - 규소 - 망간
 ③ 알루미늄 - 마그네슘 - 아연 - 주석
 ④ 알루미늄 - 구리 - 마그네슘 - 망간
74. 너트의 종류 중 한쪽 끝부분이 관통되지 않아 나사면을 따라 증기나 기름 등의 누출을 방지하기 위해 주로 사용되는 너트는?
 ① 캡 너트 ② 나비 너트
 ③ 홈볼이 너트 ④ 원형 너트
75. 다음 중 차동 분할 장치를 갖고 있는 밀링머신 부속품은?
 ① 분할대 ② 회전 테이블
 ③ 슬로팅 장치 ④ 밀링 바이스
76. 속도가 4m/s 로 전동하고 있는 벨트의 인장축 장력이 1250N, 이완축 장력이 515N 일 때, 전달동력(kW)은 약 얼마인가?
 ① 2.94 ② 28.82
 ③ 34.61 ④ 69.22
77. Fe-C 평형상태도에서 공정점의 탄소함유량은 몇 % 인가?
 ① 0.86 ② 1.7
 ③ 4.3 ④ 6.67
78. 내경 600mm의 파이프를 통하여 물이 3m/s의 속도로 흐를 때 유량은 몇 m³/s인가?
 ① 0.85 ② 1.7
 ③ 3.4 ④ 6.8
79. 양끝을 고정한 연강봉이 온도 20℃에서 가열되어 40℃가 되었다면 재료 내부에 발생하는 열응력은 몇 N/cm²인가? (단, 세로탄성계수는 2100000 N/cm², 선팽창계수는 0.000012 /℃이다.)
 ① 50.4 ② 504
 ③ 544 ④ 5444
80. 스프링 백 현상과 가장 관련 있는 작업은?
 ① 용접 ② 절삭
 ③ 열처리 ④ 프레스

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	③	④	④	①	④	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	②	②	④	③	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	③	①	④	②	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	④	①	③	②	①	④	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	①	③	②	①	④	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	②	③	③	②	②	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	③	①	③	③	④	④	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	④	①	①	①	③	①	②	④