

1과목 : 임의 구분

1. 선사시대 신체 장식의 의미가 가장 적은 것은?

- ① 다른 종족과 구별하기 위한 수단
- ② 부의 과시나 힘을 상징하는 신분의 상징
- ③ 아름다움을 추구하는 본능적 의미
- ④ 제식행사등의 의식을 위한 의미

2. 신라시대에 발달된 귀걸이의 제작에 널리 사용되었던 대표적인 제작 기법은?

- ① 누금
- ② 투각
- ③ 양감
- ④ 상감

3. 고려시대의 금속공예에 영향을 미친 나라가 아닌 것은?

- ① 송
- ② 원
- ③ 당
- ④ 낙랑

4. 다음 중 조선시대 반지가 아닌 것은?

- ① 감입비취반지
- ② 박쥐문양반지
- ③ 국화문양반지
- ④ 매화문양반지

5. 20C 예술의 특성으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정밀하고 자유로운 선
- ② 주관적 색채
- ③ 입체파
- ④ 기하학적 구성

6. 아트 앤드 크라프트(arts and crafts)에 대한 설명이 잘못된 것은?

- ① 현대공예의 사조로 윌리엄 모리스에 의해 시작 되었다.
- ② 기계를 이용한 생산에 적극적이다.
- ③ 산업혁명 이후 19C에 영국에서 시작되었다.
- ④ 예술과 기술의 결합으로 수공예에 영향을 주었다.

7. 전통적 공예에서 소수계층을 위한 생활용품은?

- ① 대중공예
- ② 산업공예
- ③ 민속공예
- ④ 귀족공예


8. 대상물과 동일화할 수 있는 범위까지 디자인의 특질을 갖도록 간소화시키는 것은?

- ① 구체화
- ② 시각화
- ③ 양식화
- ④ 구상화

9. 반지 디자인에 있어서 중요한 요소가 아닌 것은?

- ① 형태
- ② 재질감
- ③ 반사광
- ④ 색채

10. 다음 그림 중 시각적 균형(balance)이 가장 잘 맞는 것은?



11. 주얼리 디자인에서 형을 입체적으로 설명하기 위한 렌더링

에 가장 적합한 투시는?

- ① 평행투시
- ② 등각투상
- ③ 3점투시
- ④ 정투상도


12. 3가지 이상의 다른 보석을 사용하여 화려하게 꾸민 반지는?

- ① 캣테일 반지
- ② 트윈반지
- ③ 핑키반지
- ④ 기념반지

13. 물품이 보이는 부분의 형상을 표시하는 선은?

- ① 은선
- ② 실선
- ③ 파선
- ④ 중심선

14. 다음 정투상도와 같은 입체는?



15. 투시도법에서 시중심(CV)이란?

- ① 물체를 보는 사람눈의 위치
- ② 화면과 지면이 만나는 선
- ③ 지표면에서 수직으로 세운면
- ④ 시점의 화면상의 위치

16. 다음 색 중 무채색에 속하는 색은?

- ① 빨강
- ② 검정
- ③ 주황
- ④ 보라

17. 먼셀(Munsell)색체계에서 일반적으로 사용되는 색상환은?

- ① 12색상
- ② 15색상
- ③ 20색상
- ④ 24색상

18. 먼셀기호 "5Y 9/14"의 올바른 설명은?

- ① 명도가 5이다.
- ② 채도가 9이다.
- ③ 색상이 14이다.
- ④ 노랑색이다.

19. 눈 주위에 있는 세포 중 무채색만을 지각할 수 있는 것은?

- ① 간상체
- ② 추상체
- ③ 수정체
- ④ 홍채

20. 색채의 3속성에 따른 느낌으로 틀린 것은?

- ① 색채의 중량감은 명도보다는 채도에 좌우된다.

- ② 색채의 강약감은 명도보다는 채도에 좌우된다.
- ③ 색채의 연하고 짙음은 명도, 채도에 좌우된다.
- ④ 색채의 흥분과 진정은 색상, 명도의 영향이 있지만 주로 채도의 영향이 크다.

2과목 : 임의 구분

21. 명도에 의한 배색 조화의 설명 중 가장 올바른 것은?

- ① 고명도끼리의 배색 - 밝고 맑은 느낌
- ② 중명도끼리의 배색 - 어둡고 무거우나 수수함
- ③ 저명도끼리의 배색 - 온화하고 순수함
- ④ 명도차가 큰 배색 - 서늘하고 가라앉은 느낌

22. 색채 조화의 공통되는 원리에 관한 설명이 잘못된 것은?

- ① 비 모호성의 원리는 두 색 이상의 배색이 명료하여야 한다.
- ② 동류의 원리는 가까운 색채끼리의 배색이다.
- ③ 대비의 원리는 상태와 속성이 서로 모호한 점을 가지고 반대적이어야 한다.
- ④ 유사의 원리는 서로 공통되는 상태와 속성이 있어야 한다.

23. 보석의 특수한 광학효과와 보석명이 바르게 연결된 것은?

- ① 성채효과 : 캐츠아이, 타이거아이
- ② 변채효과 : 오팔
- ③ 유색효과 : 알렉산드라이트
- ④ 아돌라레스스효과 : 월장석

24. 다음 중 지르콘의 연마 형태로 가장 적합한 것은?

- ① 혼합형
- ② 에메랄드형
- ③ 라운드 브릴리언트형
- ④ 캐보션형

25. 보석연마의 한 형태인 큐벳(Cuvette)에 관한 설명 중 올바른 것은?

- ① 중앙부분을 타원형으로 음각연마
- ② 거들 가장자리보다 위에서 양각조각
- ③ 음각에 카메오의 디자인을 붙인 세비의 변형
- ④ 거들 가장자리보다 아래이며 음각조각

26. 다음 중 귀금속을 감별하기 위한 장비나 화학약품이 아닌 것은?

- ① 질산과 왕수
- ② 붕사
- ③ 시금봉
- ④ 시금석

27. 금광석이나 사금에 수은(Hg)을 넣고 아말감을 만들어 증류시켜 채취하는 방법은?

- ① 청화법
- ② 도태법
- ③ 혼용법
- ④ 왕수법

28. 은의 적당한 곳에 질산을 한 방울 떨어뜨렸을 때의 반응으로 올바른 것은?

- ① 정은은 회색으로 변한다.
- ② 은도금 제품은 암청색으로 변한다.
- ③ 니켈은 밝은 회색으로 변한다.
- ④ 순은은 검정색으로 변한다.

29. 루비나 사파이어를 인조석과 식별할 때 가장 중요한 사항은?

- ① 경도
- ② 클리브지
- ③ 투명도
- ④ 인클루전

30. 단사정계이며, 굴절률 1.655~1.909, 비중 3.95 이며, 러시아, 호주, 경남 울주 등지에서 산출되는 보석은?

- ① 자수정
- ② 말라카이트
- ③ 제이드
- ④ 가닛

31. 다음 중 유기물 보석이 아닌 것은?

- ① 베릴
- ② 퍼얼
- ③ 코럴
- ④ 앰버

32. 보석의 연마형태 중 캐보션(cabochon)의 종류가 아닌 것은?

- ① 역 캐보션(reverse cabochon)
- ② 렌틸 캐보션(lentil cabochon)
- ③ 조각 캐보션(carved cabochon)
- ④ 이중 캐보션(double cabochon)

33. 낮과 밤의 색(色)이 다르게 보이는 보석(寶石)은?

- ① 오팔(Opal)
- ② 수정(Quartz)
- ③ 알렉산드라이트(Alexandrite)
- ④ 다이아몬드(Diamond)

34. 투어말린(Tourmaline)은 몇월의 탄생석인가?

- ① 12월
- ② 10월
- ③ 8월
- ④ 6월

35. 표준 라운드 브릴리언트의 패시명칭이 아닌 것은?

- ① 베젤(bezel)
- ② 로워 거들(lower girdle)
- ③ 스타(star)
- ④ 피트(pit)

36. 다음 중 구리(copper)의 특성으로 틀린 것은?

- ① 비중은 8.96 이다.
- ② 열과 전기의 전도율이 은보다 좋다.
- ③ 용융점은 1,083℃이다.
- ④ 내식성과 전연성이 좋다.

37. 다음 중 경금속(輕金屬)이 아닌 것은?

- ① 마그네슘
- ② 베릴륨
- ③ 알루미늄
- ④ 니켈

38. 은(Ag)의 물리적 성질을 설명한 것 중 잘못된 것은?

- ① 원자번호 : 47
- ② 면심입방격자
- ③ 비중 : 8.49
- ④ 용융점 : 960.5℃

39. 다음 중 귀금속(貴金屬)이 아닌 금속은?

- ① 금(Au)
- ② 팔라듐(Pd)
- ③ 니켈(Ni)
- ④ 로듐(Rh)

40. 밀바탕의 불투명 유약의 일부가 투명유약 위로 상승해 반점 무늬를 만드는 기법은?

- ① 투태칠보
- ② 요변칠보

③ 분유철보

④ 형지철보

3과목 : 임의 구분

41. 알콜에 잘 녹지 않고 가열하면 백색다공성의 물질로 땀을 접합부에 신속히 침투시키는 용제는?
- ① 봉사 ② 소다
③ 아연 ④ 산화크롬
42. 금속용해시에 쓰이는 용제의 역할에 대한 설명 중 맞는 것은?
- ① 피막형성, 산화방지 및 온도보존
② 온도상승, 산화촉진 및 피막형성
③ 피막제거, 산화저하 및 온도저하
④ 피막보존, 산화촉진 및 온도상승
43. 땀이 끝난 일감을 봉사막과 산화막을 벗겨내기 위해 황산액에 넣을 때 사용되는 핀셋의 재질로 알맞는 것은?
- ① 구리 ② 신주
③ 전기동 ④ 스텐레스
44. 다음 중 물체의 길이, 지름, 두께, 깊이를 측정하는 기구는?
- ① 마이크로 미터(Micro meter)
② 와이어 게이지(Wire gage)
③ 서피스 게이지(Surface gage)
④ 버니어 캘리퍼스(Vernier calipers)
45. 귀금속가공에서 많이 쓰이는 실톱날(No.0.2)의 경우 날의 두께(mm), 날의 높이(mm), 날의 갯수를 옳게 적은 것은?
- ① 0.20, 0.40, 26개 ② 0.26, 0.52, 21개
③ 0.34, 0.71, 17개 ④ 0.44, 0.96, 12개
46. 금긋기 작업을 할 때 주의사항 중 틀린 것은?
- ① 선을 한번에 선명하게 긋는다.
② 바늘끝이 직선자에서 떨어지지 않도록 한다.
③ 선의 굵기는 굵을수록 좋다.
④ 선이 여러개 생기지 않도록 한다.
47. 금속의 열풀림(Annealing) 중 항온냉각에 대한 설명으로 옳바른 것은?
- ① 열풀림한 금속을 공기 중에서 냉각시키는 방법
② 열풀림한 금속을 기름에 넣어 냉각시키는 방법
③ 열풀림한 금속을 찬물에 넣어 냉각시키는 방법
④ 열풀림한 금속을 가열로 안에서 천천히 냉각시키는 방법
48. 현 중량이 18.75kg인 K18을 K14의 합금으로 만들기 위해서는 몇g의 합금(Alloy)이 필요한가?
- ① 5.26g ② 5.36g
③ 5.48g ④ 5.52g
49. 다음 중 합금의 공통된 성질은?
- ① 강도와 경도를 감소시킨다.
② 주조성, 내열 및 내산성이 낮아진다.
③ 용융점이 높아지고, 전기 저항이 낮아진다.
④ 색이 아름다워지고, 단일금속보다 대체로 우수한 성질이

나타난다.

50. 다음 중 단조(forging)기법이 아닌 것은?
- ① 노멀리징(normalizing)
② 벤딩(bending)
③ 업세팅(up-setting)
④ 세팅다운(setting down)
51. 면상감 작업과정 설명 중 잘못된 것은?
- ① 형태의 윤곽을 면상감으로 파낸다.
② 면의 중간 중간에 길을 내주듯이 선을 파준다.
③ 중앙의 면을 차례차례 모두 밀어낸다.
④ 바닥면의 전체에 흠집을 가로 세로로 내준다.
52. 산소는 공기속에 21% 존재한다. 비중은 1.105로 공기보다 약간 무겁다. 액체 산소의 색깔은?
- ① 연노랑 ② 연적색
③ 연주황 ④ 연청색
53. 덴탈와이어(Dental Wire)의 설명 중 옳바른 것은?
- ① 땀납을 말하며 원소기호는 Pb이다.
② 땀납을 말하며 금, 은, 납이 있다.
③ 연선이며 일감을 잡아매어 마무리하는 선이다.
④ 높은 고열에서 잘 견디며, 유연성이 좋은 땀용 철사이다.
54. 매몰재 파우더의 양은 플라스크 용적(容積)의 몇 배가 적당한가?
- ① 1.5배 ② 2배
③ 2.5배 ④ 3배
55. 다음 일반적인 주조용 왁스의 특성 중 틀린 것은?
- ① 수축과 팽창이 원활하다.
② 주형과 잘 분리될 수 있다.
③ 60℃정도에서 저온도 조작이 가능하다.
④ 69~80℃정도의 낮은 용해 온도이다.
56. 정밀주조작업에서 왁스(wax) 물줄기 붙이기를 할 때, 다음 중 가장 적합하지 않은 것은?
- ① 물줄기를 정교한 일감에 붙일 때는 가급적 잘 움직일 수 있도록 일부분만 붙여준다.
② 일감과 물줄기를 붙일 때는 예각이 생기지 않도록 한다.
③ 물줄기는 디자인이 단순한 곳에 붙이는 것이 좋다.
④ 주형접시는 미리 저울에 달아 기록해 두고, 물줄기는 일감보다 고무받침(Rubber Base)에 먼저 붙여준다.
57. 감별하고자 하는 은의 적당한 곳을 줄로 약간 갈아서이 때 생기는 가루에 질산을 한 방울 떨어 뜨리면 은도금 제품이나 니켈은(nikel silver)은 어떤 색으로 변하는가?
- ① 회색 ② 백색
③ 녹색 ④ 황색
58. 장신구 제품을 초음파 세척할 때 물의 온도는 몇도가 적당한가?
- ① 약 30 ~ 40℃ ② 약 40 ~ 50℃
③ 약 60 ~ 70℃ ④ 약 90 ~ 100℃

59. 귀금속가공에 수반되는 안전에 관한 사항 중 잘못된 것은?

- ① 희석 황산을 만들 때 물10:황산1의 비율로 한다.
- ② 보잉 작업시 밀폐된 공간에서 작업을 하지 않는다.
- ③ 귀금속가공 작업시 산소 용기의 압력은 보통 10기압으로 한다.
- ④ 원심주조 작업시 뚜껑을 잘 닫은 후 팔을 회전시킨다.

60. 작업장의 위험요소와 작업자 사이에 위치하여 작업자를 보호하는 장치로 가장 적합한 것은?

- ① 환기(ventilation) ② 여과(filteration)
- ③ 방벽(barriers) ④ 대체물(substitutes)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	①	①	②	④	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	④	④	②	③	④	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	③	③	②	③	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	②	④	②	④	③	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	④	④	②	③	④	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	①	①	①	③	③	③	③