




1과목 : 임의 구분

- 선사시대 신체 장식의 의미가 가장 적은 것은?
 ① 다른 종족과 구별하기 위한 수단
 ② 부의 과시나 힘을 상징하는 신분의 상징
 ③ 아름다움을 추구하는 본능적 의미
 ④ 제식행사등의 의식을 위한 의미
- 신라시대에 발달된 귀걸이의 제작에 널리 사용되었던 대표적인 제작 기법은?
 ① 누금 ② 투각
 ③ 양감 ④ 상감
- 고려시대의 금속공예에 영향을 미친 나라가 아닌 것은?
 ① 송 ② 원
 ③ 당 ④ 낙랑
- 다음 중 조선시대 반지가 아닌 것은?
 ① 감입비취반지 ② 박쥐문양반지
 ③ 국화문양반지 ④ 매화문양반지
- 20C 예술의 특성으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 정밀하고 자유로운 선 ② 주관적 색채
 ③ 입체파 ④ 기하학적 구성
- 아트 앤드 크라프트(arts and crafts)에 대한 설명이 잘못된 것은?
 ① 현대공예의 사조로 윌리엄 모리스에 의해 시작 되었다.
 ② 기계를 이용한 생산에 적극적이다.
 ③ 산업혁명 이후 19C에 영국에서 시작되었다.
 ④ 예술과 기술의 결합으로 수공예에 영향을 주었다.
- 전통적 공예에서 소수계층을 위한 생활용품은?
 ① 대중공예 ② 산업공예
 ③ 민속공예 ④ 귀족공예
- 대상물과 동일화할 수 있는 범위까지 디자인의 특질을 갖도록 간소화시키는 것은?
 ① 구체화 ② 시각화
 ③ 양식화 ④ 구상화
- 반지 디자인에 있어서 중요한 요소가 아닌 것은?
 ① 형태 ② 재질감
 ③ 반사광 ④ 색채
- 다음 그림 중 시각적 균형(balance)이 가장 잘 맞는 것은?

- 주얼리 디자인에서 형을 입체적으로 설명하기 위한 렌더링

에 가장 적합한 투시는?

- ① 평행투시 ② 등각투상
 ③ 3점투시 ④ 정투상도
- 3가지 이상의 다른 보석을 사용하여 화려하게 꾸민 반지는?
 ① 카테일 반지 ② 트윈반지
 ③ 핑키반지 ④ 기념반지
- 물품이 보이는 부분의 형상을 표시하는 선은?
 ① 은선 ② 실선
 ③ 파선 ④ 중심선
- 다음 정투상도와 같은 입체는?



- 투시도법에서 시중심(CV)이란?
 ① 물체를 보는 사람눈의 위치
 ② 화면과 지면이 만나는 선
 ③ 지표면에서 수직으로 세운면
 ④ 시점의 화면상의 위치
- 다음 색 중 무채색에 속하는 색은?
 ① 빨강 ② 검정
 ③ 주황 ④ 보라
- 먼셀(Munsell)색체계에서 일반적으로 사용되는 색상환은?
 ① 12색상 ② 15색상
 ③ 20색상 ④ 24색상
- 먼셀기호 "5Y 9/14"의 올바른 설명은?
 ① 명도가 5이다. ② 채도가 9이다.
 ③ 색상이 14이다. ④ 노랑색이다.
- 눈 주위에 있는 세포 중 무채색만을 지각할 수 있는 것은?
 ① 간상체 ② 추상체
 ③ 수정체 ④ 홍채
- 색채의 3속성에 따른 느낌으로 틀린 것은?
 ① 색채의 중량감은 명도보다는 채도에 좌우된다.

- ② 색채의 강약감은 명도보다는 채도에 좌우된다.
- ③ 색채의 연하고 짙음은 명도, 채도에 좌우된다.
- ④ 색채의 흥분과 진정은 색상, 명도의 영향이 있지만 주로 채도의 영향이 크다.

2과목 : 임의 구분

21. 명도에 의한 배색 조화의 설명 중 가장 올바른 것은?
- ① 고명도끼리의 배색 - 밝고 맑은 느낌
 - ② 중명도끼리의 배색 - 어둡고 무거우나 수수함
 - ③ 저명도끼리의 배색 - 온화하고 순수함
 - ④ 명도차가 큰 배색 - 서늘하고 가라앉은 느낌
22. 색채 조화의 공통되는 원리에 관한 설명이 잘못된 것은?
- ① 비 모호성의 원리는 두 색 이상의 배색이 명료하여야 한다.
 - ② 동류의 원리는 가까운 색채끼리의 배색이다.
 - ③ 대비의 원리는 상태와 속성이 서로 모호한 점을 가지고 반대적이어야 한다.
 - ④ 유사의 원리는 서로 공통되는 상태와 속성이 있어야 한다.
23. 보석의 특수한 광학효과와 보석명이 바르게 연결된 것은?
- ① 성채효과 : 캐츠아이, 타이거아이
 - ② 변채효과 : 오팔
 - ③ 유색효과 : 알렉산드라이트
 - ④ 아돌라레센스효과 : 월장석
24. 다음 중 지르콘의 연마 형태로 가장 적합한 것은?
- ① 혼합형
 - ② 에메랄드형
 - ③ 라운드 브릴리언트형
 - ④ 캐보션형
25. 보석연마의 한 형태인 큐벳(Cuvette)에 관한 설명 중 올바른 것은?
- ① 중앙부분을 타원형으로 음각연마
 - ② 거들 가장자리보다 위에서 양각조각
 - ③ 음각에 카메오의 디자인을 붙인 세비의 변형
 - ④ 거들 가장자리보다 아래이며 음각조각
26. 다음 중 귀금속을 감별하기 위한 장비나 화학약품이 아닌 것은?
- ① 질산과 왕수
 - ② 붕사
 - ③ 시금봉
 - ④ 시금석
27. 금광석이나 사금에 수은(Hg)을 넣고 아말감을 만들어 증류시켜 채취하는 방법은?
- ① 청화법
 - ② 도태법
 - ③ 혼용법
 - ④ 왕수법
28. 은의 적당한 곳에 질산을 한 방울 떨어뜨렸을 때의 반응으로 올바른 것은?
- ① 정은은 회색으로 변한다.
 - ② 은도금 제품은 암청색으로 변한다.
 - ③ 니켈은 밝은 회색으로 변한다.
 - ④ 순은은 검정색으로 변한다.

29. 루비나 사파이어를 인조석과 식별할 때 가장 중요한 사항은?
- ① 경도
 - ② 클리브지
 - ③ 투명도
 - ④ 인클루전
30. 단사정계이며, 굴절률 1.655~1.909, 비중 3.95 이며, 러시아, 호주, 경남 울주 등지에서 산출되는 보석은?
- ① 자수정
 - ② 말라카이트
 - ③ 제이드
 - ④ 가닛
31. 다음 중 유기물 보석이 아닌 것은?
- ① 베릴
 - ② 퍼얼
 - ③ 코럴
 - ④ 앰버
32. 보석의 연마형태 중 캐보션(cabochon)의 종류가 아닌 것은?
- ① 역 캐보션(reverse cabochon)
 - ② 렌틸 캐보션(lentil cabochon)
 - ③ 조각 캐보션(carved cabochon)
 - ④ 이중 캐보션(double cabochon)
33. 낮과 밤의 색(色)이 다르게 보이는 보석(寶石)은?
- ① 오팔(Opal)
 - ② 수정(Quartz)
 - ③ 알렉산드라이트(Alexandrite)
 - ④ 다이아몬드(Diamond)
34. 투어말린(Tourmaline)은 몇월의 탄생석인가?
- ① 12월
 - ② 10월
 - ③ 8월
 - ④ 6월
35. 표준 라운드 브릴리언트의 패시명칭이 아닌 것은?
- ① 베젤(bezel)
 - ② 로워 거들(lower girdle)
 - ③ 스타(star)
 - ④ 피트(pit)
36. 다음 중 구리(copper)의 특성으로 틀린 것은?
- ① 비중은 8.96 이다.
 - ② 열과 전기의 전도율이 은보다 좋다.
 - ③ 용융점은 1,083℃이다.
 - ④ 내식성과 전연성이 좋다.
37. 다음 중 경금속(輕金屬)이 아닌 것은?
- ① 마그네슘
 - ② 베릴륨
 - ③ 알루미늄
 - ④ 니켈
38. 은(Ag)의 물리적 성질을 설명한 것 중 잘못된 것은?
- ① 원자번호 : 47
 - ② 면심입방격자
 - ③ 비중 : 8.49
 - ④ 용융점 : 960.5℃
39. 다음 중 귀금속(貴金屬)이 아닌 금속은?
- ① 금(Au)
 - ② 팔라듐(Pd)
 - ③ 니켈(Ni)
 - ④ 로듐(Rh)
40. 밀바탕의 불투명 유약의 일부가 투명유약 위로 상승해 반점 무늬를 만드는 기법은?
- ① 투대칠보
 - ② 요변칠보

③ 분유철보

④ 형지철보

3과목 : 임의 구분

41. 알콜에 잘 녹지 않고 가열하면 백색다공성의 물질로 땀을 접합부에 신속히 침투시키는 용제는?
 ① 붕사 ② 소다
 ③ 아연 ④ 산화크롬
42. 금속용해시에 쓰이는 용제의 역할에 대한 설명 중 맞는 것은?
 ① 피막형성, 산화방지 및 온도보존
 ② 온도상승, 산화촉진 및 피막형성
 ③ 피막제거, 산화저하 및 온도저하
 ④ 피막보존, 산화촉진 및 온도상승
43. 땀이 끝난 일감을 붕사막과 산화막을 벗겨내기 위해 황산액에 넣을 때 사용되는 핀셋의 재질로 알맞는 것은?
 ① 구리 ② 신주
 ③ 전기동 ④ 스텐레스
44. 다음 중 물체의 길이, 지름, 두께, 깊이를 측정하는 기구는?
 ① 마이크로 미터(Micro meter)
 ② 와이어 게이지(Wire gage)
 ③ 서피스 게이지(Surface gage)
 ④ 버니어 캘리퍼스(Vernier calipers)
45. 귀금속가공에서 많이 쓰이는 실톱날(No.0.2)의 경우 날의 두께(mm), 날의 높이(mm), 날의 갯수를 옳게 적은 것은?
 ① 0.20, 0.40, 26개 ② 0.26, 0.52, 21개
 ③ 0.34, 0.71, 17개 ④ 0.44, 0.96, 12개
46. 금긋기 작업을 할 때 주의사항 중 틀린 것은?
 ① 선을 한번에 선명하게 긋는다.
 ② 바늘끝이 직선자에서 떨어지지 않도록 한다.
 ③ 선의 굵기는 굵을수록 좋다.
 ④ 선이 여러개 생기지 않도록 한다.
47. 금속의 열풀림(Annealing) 중 항온냉각에 대한 설명으로 옳바른 것은?
 ① 열풀림한 금속을 공기 중에서 냉각시키는 방법
 ② 열풀림한 금속을 기름에 넣어 냉각시키는 방법
 ③ 열풀림한 금속을 찬물에 넣어 냉각시키는 방법
 ④ 열풀림한 금속을 가열로 안에서 천천히 냉각시키는 방법
48. 현 중량이 18.75kg인 K18을 K14의 합금으로 만들기 위해서는 몇g의 합금(Alloy)이 필요한가?
 ① 5.26g ② 5.36g
 ③ 5.48g ④ 5.52g
49. 다음 중 합금의 공통된 성질은?
 ① 강도와 경도를 감소시킨다.
 ② 주조성, 내열 및 내산성이 낮아진다.
 ③ 용융점이 높아지고, 전기 저항이 낮아진다.
 ④ 색이 아름다워지고, 단일금속보다 대체로 우수한 성질이

나타난다.

50. 다음 중 단조(forging)기법이 아닌 것은?
 ① 노멀리징(normalizing)
 ② 벤딩(bending)
 ③ 업세팅(up-setting)
 ④ 세팅다운(setting down)
51. 면상감 작업과정 설명 중 잘못된 것은?
 ① 형태의 윤곽을 면상감으로 파낸다.
 ② 면의 중간 중간에 길을 내주듯이 선을 파준다.
 ③ 중앙의 면을 차례차례 모두 밀어낸다.
 ④ 바닥면의 전체에 흠집을 가로 세로로 내준다.
52. 산소는 공기속에 21% 존재한다. 비중은 1.105로 공기보다 약간 무겁다. 액체 산소의 색깔은?
 ① 연노랑 ② 연적색
 ③ 연주황 ④ 연청색
53. 덴탈와이어(Dental Wire)의 설명 중 옳바른 것은?
 ① 땀납을 말하며 원소기호는 Pb이다.
 ② 땀납을 말하며 금, 은, 납이 있다.
 ③ 연선이며 일감을 잡아매어 마무리하는 선이다.
 ④ 높은 고열에서 잘 견디며, 유연성이 좋은 땀용 철사이다.
54. 매몰재 파우더의 양은 플라스크 용적(容積)의 몇 배가 적당한가?
 ① 1.5배 ② 2배
 ③ 2.5배 ④ 3배
55. 다음 일반적인 주조용 왁스의 특성 중 틀린 것은?
 ① 수축과 팽창이 원활하다.
 ② 주형과 잘 분리될 수 있다.
 ③ 60℃정도에서 저온도 조작이 가능하다.
 ④ 69~80℃정도의 낮은 용해 온도이다.
56. 정밀주조작업에서 왁스(wax) 물줄기 붙이기를 할 때, 다음 중 가장 적합하지 않은 것은?
 ① 물줄기를 정교한 일감에 붙일 때는 가급적 잘 움직일 수 있도록 일부분만 붙여준다.
 ② 일감과 물줄기를 붙일 때는 예각이 생기지 않도록 한다.
 ③ 물줄기는 디자인이 단순한 곳에 붙이는 것이 좋다.
 ④ 주형접시는 미리 저울에 달아 기록해 두고, 물줄기는 일감보다 고무받침(Rubber Base)에 먼저 붙여준다.
57. 감별하고자 하는 은의 적당한 곳을 줄로 약간 갈아서이 때 생기는 가루에 질산을 한 방울 떨어 뜨리면 은도금 제품이나 니켈은(nikel silver)은 어떤 색으로 변하는가?
 ① 회색 ② 백색
 ③ 녹색 ④ 황색
58. 장신구 제품을 초음파 세척할 때 물의 온도는 몇도가 적당한가?
 ① 약 30 ~ 40℃ ② 약 40 ~ 50℃
 ③ 약 60 ~ 70℃ ④ 약 90 ~ 100℃

59. 귀금속가공에 수반되는 안전에 관한 사항 중 잘못된 것은?
- ① 희석 황산을 만들 때 물10:황산1의 비율로 한다.
 - ② 보잉 작업시 밀폐된 공간에서 작업을 하지 않는다.
 - ③ 귀금속가공 작업시 산소 용기의 압력은 보통 10기압으로 한다.
 - ④ 원심주조 작업시 뚜껑을 잘 닫은 후 팔을 회전시킨다.
60. 작업장의 위험요소와 작업자 사이에 위치하여 작업자를 보호하는 장치로 가장 적합한 것은?
- ① 환기(ventilation) ② 여과(filteration)
 - ③ 방벽(barriers) ④ 대체물(substitutes)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	①	①	②	④	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	④	④	②	③	④	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	③	③	②	③	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	②	④	②	④	③	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	④	④	②	③	④	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	①	①	①	③	③	③	③