

1과목 : 장신구디자인론

1. 다음 중 중성색은?

- ① 빨강 ② 초록
③ 주황 ④ 노랑


2. 다음 선의 느낌 중 동적이며 심리적 긴장감, 불확실의 느낌을 주는 것은?

- ① 수직선 ② 수평선
③ 사선 ④ 포물선

3. 색입체(color solid)에 관한 설명 중 올바른 것은?

- ① 색의 3속성을 3차원의 공간 속에 계통적으로 배열한 것이다.
② 무채색의 명도 단계를 명색, 중명색, 암색의 순으로 나열한 것이다.
③ 색광의 3원색을 혼합한 회전 색원판을 말한다.
④ 색료 혼합의 2차 혼합색의 나열을 말한다.

4. 직사각형과 같은 면적의 정사각형 그리기에 관한 설명 중 잘못된 것은?




- ① AB를 연장하여 놓고 BC의 길이와 같은 BE를 정한다.
② AG의 2등분점 O를 구하여 AO를 반지름으로 하는 원호를 그린다.
③ BC의 연장선과 원호와의 교점 F를 얻는다.
④ BF는 구하는 정사각형의 한변이 되므로 BF=BG=FH=GH로 하면 된다.

5. 선반가공시 원통 절삭을 하는 물체의 중심은 도면의 어떤 위치로 선정하는 것이 좋은가?

- ① 수직방향 ② 수평방향
③ 경사방향 ④ 임의의 방향

6. 다음 그림과 같은 배색의 느낌은?



- ① 맑고 경쾌하다. ② 무게가 있다.
③ 화려하다. ④ 우울하다.

7. 한국 공예사에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 조선시대의 공예는 어떤 시대보다 귀족 중심이었고, 민중적이며 풍토적 특색도 나타나 있다.
② 고려시대의 상감 청자는 고려의 독창적 예술품종의 하나이며 선의 아름다움과 배색의 신비를 갖추고 있다.
③ 신라시대의 순금 공예는 서남 아시아 스킷 시베리아적

문화에 영향을 받았으며, 순금 공예의 많은 유산을 남겼다.

- ④ 백제시대는 찬란한 불교 문화의 영향아래 사찰 건축과 탑, 불상, 불구 등에서 눈부신 유산을 남겼다.

8. 도면의 배치를 평면도 밑에 정면도, 정면도 우측에는 우측면도를 놓았다면 몇 각법에 속하는가?

- ① 제 1각법 ② 제 2각법
③ 제 3각법 ④ 제 4각법

9. 색채가 주는 감정적인 효과에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 빨강, 주황, 노랑색은 따뜻한 느낌을 준다.
② 검정, 회색은 무겁게 느껴진다.
③ 한색 계통은 화려한 느낌을 준다.
④ 난색 계통의 고채도색은 흥분을 유발시킨다.

10. 트윈 반지(Twin ring)에 대한 설명중 맞는 것은?

- ① 반지안에 진주 2개를 가깝게 셋팅하는 디자인
② 반지를 2개로 만들어 끼우는 반지
③ 반지 내부에 보석을 2개 이상 셋팅하는 반지
④ 반지를 재료를 달리하여 같은 디자인으로 2개를 끼게 하는 디자인

11. 무채색에서만 볼 수 있는 색의 속성은?

- ① 채도 ② 색상
③ 명도 ④ 농도

12. 자연의 법칙에 거슬리지 않는 우아한 시각적 특징을 지니고 있으며, 간결하고 질서있는 아름다움을 느끼게 하는 형태는?

- ① 기하학적 형태 ② 유기적 형태
③ 우연적 형태 ④ 불규칙 형태

13. 다음 중 혼합할수록 명도와 채도가 낮아지는 것은?

- ① 가산혼합 ② 감산혼합
③ 회전혼합 ④ 병치혼합

14. 동일한 요소를 규칙적으로 반복했을 때 얻을 수 있는 디자인의 결과로서 관계가 없는 것은?

- ① 강조 ② 율동
③ 통일 ④ 균형


15. 도면에서 치수기입이 집중되는 곳은?

- ① 우측면도 ② 정면도
③ 평면도 ④ 좌측면도

16. 채도가 높은색과 낮은색을 가지고 디자인 하면 어떠한 느낌을 주는가?

- ① 선명감과 안정감이 있다.
② 무겁고 침침한 느낌을 준다.
③ 전체적으로 힘이 없고 약하다.
④ 가볍고 화려한 느낌을 준다.

17. 다음 그림 중 삼각기둥의 전개도는?



18. 치수를 자에서 잰 후 제도지 위에 옮기거나 선, 원 등을 같은 길이로 분할하는 데 사용하는 제도용구는?

- ① 컴퍼스 ② 디바이더
③ 제도용자 ④ 운형자

19. 건축, 조경, 도시계획 등 인간의 삶의 질을 높이기 위한 디자인은?

- ① 시각 디자인 ② 제품 디자인
③ 환경 디자인 ④ 상업 디자인

20. 줄(chain), 펜던트(pendant), 걸쇠(clasp)등 3부분이 갖추어져 이루어진 목걸이의 유형은?

- ① bead type (연주형) ② chain type (체인형)
③ link type (연결형) ④ perfect type (완전형)

2과목 : 보석재료 및 가공기법

21. 파세팅 연마기에서 96 인덱스 기어가 45° 인 경우 기어의 수는?

- ① 8 ② 10
③ 12 ④ 15

22. 합성 보석 제조방법 중 녹는점이 매우 높은 큐빅지르코니아의 결정을 성장시킬 때 사용하는 제조방법은?

- ① 베르누이법 ② 용제용융법
③ 열수성장법 ④ 스킵용융법

23. 콜롬비아 에메랄드에 들어있는 상상 내포물에 해당하지 않는 것은?

- ① 흠(crack) ② 결정(crystal)
③ 기포(bubble) ④ 액체(liquid)

24. 호박에 관한 설명이 아닌 것은?

- ① 성분이 탄소 79 %, 수소 10.5 %, 산소 10.5 % 포함하고 있다.
② 색상은 밝은 것부터 어두운 황색, 갈색, 오렌지색등이 있다.
③ 내포물 가운데 개미, 파리, 벌, 꽃 등이 포함되어 있는 것도 있다.
④ 산지는 남아공화국에서 대량 산출된다.

25. 전체의 디자인이 거들 가장자리보다 위에 위치하는 보석 조각 방법은?

- ① 카메오(Cameo) ② 인탈리오(Intaglio)
③ 셰비(Shevee) ④ 쿠베드(Cuvette)

26. 보석가공 작업 중 사용되는 루페의 배율로 적합한 것은?

- ① 5x ② 7x
③ 10x ④ 20x

27. 문장을 조각하는데 주로 사용하는 기법은?

- ① 카메오 ② 인탈리오
③ 셰비 ④ 큐벳

28. 옥(Jade)가락지를 만드는 순서로 옳은 것은?

- ① 절단 - 그라인딩 - 샌딩 - 천공 - 광택
② 절단 - 천공 - 그라인딩 - 샌딩 - 광택
③ 절단 - 그라인딩 - 천공 - 샌딩 - 광택
④ 절단 - 샌딩 - 그라인딩 - 천공 - 광택

29. 큰 원석을 슬랩형으로 절단하는데 사용하는 장비는?

- ① 대절단기 ② 소절단기
③ 수직형 연마기 ④ 수평형 연마기

30. 12인치 대절단기 톱날로 절단할 수 있는 적당한 두께는 ?

- ① 5 ~ 6 cm ② 6 ~ 6.5 cm
③ 8 ~ 8.5 cm ④ 12 ~ 13 cm

31. 다이아몬드의 4C가 아닌 것은?

- ① 캐럿(carat) ② 컷(cut)
③ 클레리티(clarity) ④ 큐렛(culet)

32. 다음 중 유기질 보석은?

- ① 라피스 라줄리 ② 자스퍼
③ 호박 ④ 아과마린

33. 강옥(corundum)을 루비(ruby)와 사파이어(sapphire)로 분류하는 기준은?

- ① 특수현상 ② 색
③ 투명도 ④ 화학성분

34. 접합석 검사에서 면의 반사를 줄이는 최상의 검사방법은?

- ① 형광 ② 침적
③ 레드링 ④ 포일백 검사

35. 성채 등 특수한 광학 효과를 지닌 원석을 연마할 때 사용되는 연마 형태는?

- ① 캐보션 커트(Cabochon) ② 스텝 커트(Step)
③ 브릴리언트 커트(Billiant) ④ 믹스드 커트(Mixed)

36. 초경림에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 다이아몬드 분말과 금속분말을 혼합하여 압착한 것이다.
② 절단된 자국이 좁다.
③ 철제 톱날이 부착되어 있다.
④ 옥이나 오팔 절단에 사용된다.

37. 보석에서 가장 많이 볼 수 있는 광택은?

- ① 금강광택(adamantine) ② 유리광택(vitreous)

- ③ 무요광택(dull) ④ 견사광택(silky)

38. 캐보션 연마를 하는 이유는?

- ① 표면반사의 아름다움을 나타내기 위하여
② 중량을 살려주기 위하여
③ 보석내부의 아름다움을 살려주기 위하여
④ 다양한 형태를 묘사하기 위하여

39. 3각형, 5각형 파세트 연마에 적합한 인덱스 기어 휠은?

- ① 24 ② 60
③ 64 ④ 96

40. 다음 중 결정을 이루는 3요소는 ?

- ① 결정핵, 능, 격자 ② 결정면, 능, 우각
③ 결정면, 선열, 우각 ④ 결정핵, 선열, 망면

3과목 : 귀금속재료 및 가공기법


41. 스테링 실버(sterling silver)의 합금 비율은?

- ① 은(Ag) 70 % + 구리(Cu) 25 % + 망간(Mn)5 %
② 은(Ag) 87.5 % + 구리(Cu) 12.5 %
③ 은(Ag) 97.5 % + 구리(Cu) 1 % + 망간(Mn)1.5 %
④ 은(Ag) 92.5 % + 구리(Cu) 7.5 %

42. 토치불꽃의 종류 중 일반 용접에 가장 적합한 표준 불꽃은?

- ① 탄화불꽃 ② 중성불꽃
③ 산화불꽃 ④ 약산화불꽃

43. 그림과 같이 선을 쳐서 금, 은을 박아 넣는 상감기법은?



- ① 면상감 ② 소입상감
③ 포목상감 ④ 육상감

44. 채널 난물림의 설명이 바르게 된 것은?

- ① 이종테 난물림 같이 난발이 없다.
② 세팅시 보석 높이보다 조금 작은 지름 넓이의 고랑을 만든다.
③ 양쪽에 생긴 독을 줄질하면서 높이를 맞춘다.
④ 미관도가 좋으나 연결세팅이 어렵다.

45. 금속의 전연성을 이용하여 표면에 부조 등을 만드는 기법은?

- ① 조소 ② 타출
③ 상감 ④ 투조

46. 매몰제의 혼합(Mixing)에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 플라스크 용적의 1.5배의 매몰제 파우더를 준비한다.
② 물과 매몰제의 혼합비에서 물이 적으면 건조후 주형이

거칠어 진다.

- ③ 매몰제를 혼합할 때 물의 온도는 22℃정도가 적당하다.

- ④ 혼합용 매몰제에 물을 부으며 휘젓는다.

47. 금의 회수 방법에서 금의 함량이 90(%)이거나 80(%) 이상 일 때 많이 사용하는 방법은?

- ① 질산분석법 ② 황산분석법
③ 왕수법 ④ 염화수소법

48. 영국에서 1527년 금화제조용 합금의 품위로 제정된 22K는 정확히 몇 %의 금의 함량을 나타내는가?

- ① 90.67 ② 91.66
③ 92.66 ④ 93.67

49. 용접 방법 중 야금(冶金)적 접합법에 속하지 않는 것은?

- ① 용접 ② 납땜
③ 압접 ④ 전접

50. 산화크롬(Cr₂O₃)가루를 유지로 굳혀 봉상으로 만든 연마제는?

- ① 청봉 ② 황봉
③ 적봉 ④ 백봉

51. 다음 각종 유해물질을 취급할 때 안전대책(예방책)에 관한 내용 중 가장 바람직하지 못한 것은?

- ① 왕수 : 통풍이 완전한 곳에서 취급하며, 폐기할 때 전문가에게 의뢰하거나 중화하여 폐기한다.
② 석면(석면판) : 자르거나, 다듬을 때는 가급적 먼지나 가루가 많이 발생하지 않도록 한다.
③ 청산가리 : 가능하면 사용하지 않는다. 사용할 때는 완전한 환기시설 밑에서 하며, 해독제를 미리 준비한다.
④ 왁스(Wax) : 소성시에는 소성로를 중심으로 완전한 환기가 되도록 하고, 하드왁스를 깎거나 연마할 때 가루를 흡입하지 않도록 한다.

52. 작업안전과 거리가 먼 것은?

- ① 산소병은 누어 놓으면 안된다.
② 장소에 따라 LPG와 산소를 함께 저장해도 좋다.
③ 전기 시설이 가까이 있는 장소는 가스 시설과 장소를 달리한다.
④ 산소 밸브에는 기름기가 묻거나 오물이 묻어서는 안된다.

53. 금속을 경(經) 금속과 중(重)금속으로 구분하는 방법은?

- ① 경도의 차이 ② 전·연성의 차이
③ 강도의 차이 ④ 비중의 차이

54. 귀걸이 장식 중 뚫지 않는 형이 아닌 것은?

- ① 조임형 ② 고리형
③ 사슬형 ④ 자석형

55. 전동식 버프연마기의 적절한 회전속도(rpm)는?

- ① 700 ② 1,000
③ 1,700 ④ 2,500

56. 시계 부속 또는 디자인이 복잡한 장신구에 적합한 연마는?

- ① 버프연마 ② 그라이더연마
③ 손다듬연마 ④ 전해연마

57. 다음 중 금(Au)의 결정 구조는?

- ① 체심입방격자 ② 조밀입방격자
③ 면심입방격자 ④ 조밀육방격자

58. 분말상 유약에 유성 물질을 가하여 만든 것으로 묘화 칠보에 이용되며 사용할 때 기름과 유약이 분리된 것을 잘 흔들어 혼합해야 하는 유약은?

- ① 겔상 유약 ② 유채 유약
③ 에마리엔 유약 ④ 정제상 유약

59. 금납의 설명으로 잘못된 것은?

- ① 금-은-구리의 3원 합금으로 한다.
② 금에다 8 ~ 10%의 은을 합금한 금납만 금 합금에다 땀 질하도록 권장한다.
③ 땀질하려는 금보다 약 2캐럿(2K)정도 낮은 품위로 한다.
④ 금납 중에서도 아연, 카드뮴을 가하면 유동성이 적어진 다.

60. 매몰된 플라스크를 소성할 때 소성로의 최고 온도는?

- ① 630 ~ 650℃ ② 660 ~ 680℃
③ 690 ~ 700℃ ④ 730 ~ 760℃

4과목 : 보석감별 및 감정

61. 세팅된 보석의 감별시 다음 사항 중 가장 측정(또는 추정)하기 어려운 사항은?

- ① RI ② SG
③ Carat Weight ④ 흡수 스펙트럼

62. 클래리티 등급을 매길 때에 고려해야 할 요소가 아닌 것은?

- ① 위치 ② 크기
③ 모양 ④ 내포물

63. 보석감정서에서 무하자 또는 플로리스(flawless)란 말의 뜻으로 적합한 것은?

- ① 일반인이 적절한 조명 하에서 육안으로 관찰하여 보석의 내부 및 외부에 아무런 하자가 없을 때
② 숙련된 보석감정사가 적절한 조명 하에서 육안으로 관찰하여 보석의 내부 및 외부에 아무런 하자가 없을 때
③ 숙련된 보석감정사가 적절한 조명 하에서 10배율에서 확대 관찰하여 보석의 내부 및 외부에 아무런 하자가 없을 때
④ 숙련된 보석감정사가 적절한 조명 하에서 현미경을 이용하여 10배율에서 45배율까지 확대 관찰하여 보석의 내부 및 외부에 아무런 하자가 없을 때

64. 금땀의 순도에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 모재보다 1K 낮은 것이 사용된다.
② 모재보다 1K 높은 것이 사용된다.
③ 모재보다 2K 낮은 것이 사용된다.
④ 모재보다 2K 높은 것이 사용된다.

65. 다음 중 비중이 가장 높은 금속은?

- ① 금 ② 은
③ 백금 ④ 팔라듐

66. 멜레 사이즈가 0.1 ct 미만의 작은 다이아몬드를 fifties라고 불렀다면 이것은 몇 ct의 다이아몬드를 의미하는가?

- ① 0.01 ct ② 0.02 ct
③ 0.04 ct ④ 0.05 ct

67. 다음 보석재 중 메타믹트(metamict)로 형성된 물질은?

- ① 펠드스파 군 ② 옉시디언
③ 칼사이트 ④ 지르콘

68. 가닛과 유리가 접합된 더블렛에서 나타나는 효과는?

- ① 오일리 현상 ② 레드링 효과
③ 블라인드 효과 ④ 레드 포이 현상

69. 다음 비중에 관한 설명 중 맞는 것은?

- ① 같은 부피의 4℃의 물과 그 무게를 비교하는 것이다.
② 4℃의 물 1 cm³의 무게는 0.4 g이다.
③ 다이아몬드 비중이 3.52라는 것은 다이아몬드 1 cm³의 무게가 0.352 g 이라는 뜻이다.
④ 같은 캐럿일 경우 사파이어가 자수성보다 비중이 크기 때문에 체적도 커진다.

70. 다음 중 산처리에 쓰이는 약산 용액을 만드는 방법은?

- ① 물과 산을 동시에 붓는다.
② 물을 먼저 붓고, 산을 나중에 붓는다.
③ 산을 먼저 붓고, 물을 나중에 붓는다.
④ 어느 것을 먼저 붓든지 관계 없다.

71. 황색을 띤 녹색으로 1.61의 굴절률과 반점이 있는 설탕같은 외관을 보이며, 표면 가까이 열침을 대면 표면이 액화되는 다공질인 것은?

- ① 왁스 처리된 터퀴이즈 ② 터퀴이즈
③ 플라스틱 처리된 터퀴이즈 ④ 염색된 터퀴이즈

72. 다음 스테링 실버(sterling silver)에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 주조성이 좋다.
② 가열하여도 잘 산화하지 않는다.
③ 식기나 화폐 등에 쓰인다.
④ 황화수소(H₂S) 가스에 잘 변색되지 않는다.

73. 다음 중 다이아몬드 감정시 사용되는 루페(Loupe)에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 배율이 높을수록 크게 관찰되므로 이상적이다.
② 일반적으로 더블렌즈를 많이 사용한다.
③ 배율은 10배 정도가 이상적이다.
④ 일반적으로 싱글렌즈를 많이 사용한다.

74. 다이아몬드 감정 환경으로 부적당한 것은?

- ① 벽의 색이 회색인 곳
② 보안이 잘 된 곳
③ 사람의 출입이 빈번하지 않는 곳
④ 공기나 태양 광선이 잘 통하는 곳

75. 다음 중 보석과 조흔색이 잘못 짝지어진 것은?

- ① 칼사이트 - 백색
- ② 다이옵사이드 - 흑색
- ③ 말라카이트 - 밝은 녹색
- ④ 라피스라줄리 - 엷은 청색

76. 금 14K의 품위에 있어서 합금물의 비율은?

- ① 58.5 % ② 51.5 %
- ③ 41.5 % ④ 25.0 %

77. 보석학에서 가장 자주 사용되는 현미경 조명법으로 보석의 배경을 어둡게 하고 옆에서 빛을 비추는 조명방법은?

- ① 명시야 조명 ② 암시야 조명
- ③ 수직 조명 ④ 확산 조명

78. 천연 에메랄드나 이미테이션 에메랄드를 구별하기 위해서 최초로 발명된 감별 기구는?

- ① 이색경 ② 굴절계
- ③ 컬러 필터 ④ 편광기

79. 다음 중 붕사(Borax)를 사용하는 목적이 아닌 것은?

- ① 용융금속에 산소의 침입을 막는다.
- ② 합금 속에 있는 산화금속을 용해한다.
- ③ 온도를 쉽게 올려 준다.
- ④ 금속의 표면을 깨끗이 한다.

80. 다음 중 라피스라줄리에 포함되어 있지 않은 광물은?

- ① 톨라이트 ② 라주라이트
- ③ 칼사이트 ④ 파이라이트

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	②	②	①	①	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	①	②	①	④	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	①	④	①	③	②	②	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	②	①	③	②	①	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	①	②	④	③	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	④	③	③	④	③	①	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	③	③	③	②	④	②	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	③	④	②	③	②	③	③	①