

1과목 : 기계제작법

- 강철을 암모니아 가스와 같이 질소를 함유한 물질 속에서 가열하여 질소 화합물을 만들어 표면을 경화하는 방법은?
① 침탄법 ② 청화법
③ 질화법 ④ 화염경화법
- 연삭 작업에서 로딩(눈메움)의 원인이 아닌 것은?
① 슛돌입자가 너무 작다.
② 슛돌의 결합도가 높다.
③ 조직이 너무 치밀하다.
④ 슛돌바퀴의 원주속도가 너무 빠르다.
- 직류아크 용접기를 사용하여 용접할 때 모재를(+)극에 연결하고 용접봉을 (-)극을 연결한 극성은?
① 역극성 ② 정극성
③ 용극성 ④ 비용극성
- 다음 중 목형용 목재의 구비조건이 아닌 것은?
① 변형이 잘 되어야 한다. ② 내구력이 강해야 한다.
③ 재질이 균일하여야 한다. ④ 가공이 용이하여야 한다.
- 일반적으로 호칭치수가 작을 때 사용하고, 통과측과 정지측으로 이루어진 구멍용 한계 게이지는?
① 링 게이지 ② 스냅게이지
③ 실린더 게이지 ④ 플러그 게이지
- 지그와 고정구의 일반적인 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 제품의 정밀도를 높여 호환성이 향상된다.
② 작업자의 피로 및 안전사고가 증가된다.
③ 재료의 낭비가 적고 불량품이 감소한다.
④ 검사의 일부를 생략할 수 있다.
- 다음 중 정밀입자 가공의 종류로 옳지 않은 것은?
① 래핑 ② 호닝
③ 슈퍼 피니싱 ④ 슛피닝
- 절삭공구의 수명(T)은 150분, 초경합금공구의 지수(n)는 0.25, 공구수명의 상수(C)는 350일 때 테일러(Taylor) 공구 수명식을 이용하여 계산하면 절삭속도는 약 몇 m/min인가?
① 80 ② 100
③ 120 ④ 140
- 드릴 가공 후 구멍을 정밀하게 가공하기 위해 사용하는 공구는?
① 탭 ② 리머
③ 카운터 싱크 ④ 카운터 보어
- NC공작기계에서 휴지(dwell)시간을 지정할 때 사용하는 어드레스가 아닌 것은?
① P ② Q
③ U ④ X
- 선반에서 공작물의 형상이 불규칙하여 척을 사용할 수 없는 경우나 대형의 공작물일 경우 공작물을 고정하는 데 사용

는 부속장치는?

- ① 센터(Center) ② 면판(Face plate)
③ 심봉(Mendrel) ④ 방진구(Work rest)
- 다음 강의 담금질 조직 중에서 경도가 제일 큰 것은?
① 트루스타이트 ② 오스테나이트
③ 마텐자이트 ④ 소르바이트
- 인발 작업에서 지름 10mm의 강선을 지름 5mm로 만들었을 때 단면 감소율은 몇 %인가?
① 75 ② 50
③ 40 ④ 25
- 평면 또는 원통면을 더욱 정밀하게 손다듬질할 때 사용하는 공구는?
① 정 ② 다이스
③ 파이프렌치 ④ 스크레이퍼
- 드릴의 홈을 따라서 만들어진 좁은 날로 드릴을 안내하는 역할을 하는 것은?
① 탭 ② 웨브
③ 마진 ④ 생크
- 일반적으로 주물사가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?
① 용해성이 좋을 것 ② 통기성이 좋을 것
③ 보온성이 좋을 것 ④ 내화성이 클 것
- 공작물에 슛돌을 낮은 압력으로 누르고, 슛돌의 이송운동으로 공작물의 표면을 다듬는 가공법은?
① 호닝 ② 슈퍼 피시닝
③ 래핑 ④ 버핑
- 입상의 미세한 용제를 용접부에 산포하고, 전극 와이어를 연속적으로 공급하여 발생된 아크에 의해 용접되는 방식은?
① 테르밋 용접 ② 스톨드 용접
③ 서브머지드 용접 ④ 플라스마 용접
- 소성가공 시 압출용기(Container)를 이용하는 가공방법으로 알루미늄, 아연, 구리, 마그네슘 등의 합금으로 각종 단면재, 관재를 성형하여 제작하는 가공법은?
① 압출가공 ② 인발가공
③ 압연가공 ④ 판금가공
- 다음 중 절삭 유제를 사용하는 목적이 아닌 것은?
① 절삭저항이 커져 공구수명이 길어진다.
② 냉각작용과 윤활작용을 한다.
③ 공구 날의 경도저하를 방지한다.
④ 온도를 저하시켜 열팽창을 방지한다.

2과목 : 재료역학


- 평면응력 해석에서 주응력에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 임의 요소에서 전단응력이 0인 단면에 발생하는 최대, 최소의 수직응력
② 임의 요소에서 인장응력과 압축응력이 같을 때의 응력

- ③ 축 방향과 40°경사진 단면에 작용하는 수직응력
④ 임의 요소에서 전단응력이 최대인 단면에서의 수직응력

22. 온도차를 Δt , 선팽창계수를 a , 재료의 탄성계수를 E , 전단 탄성계수를 G , 길이를 l 이라 할 때 열응력(q)을 나타낸 식은?


- ① $q=a\Delta t$ ② $q=a\Delta t$
③ $q=Ga\Delta t$ ④ $q=Ea\Delta t$

23. 단면적이 20m인 균일 단면봉이 압축 하중 $P=5000N$ 을 받고 있다. 이 봉의 하중 축에 45°경사진 단면에서의 압축 응력 σ_n 은 몇 MPa인가?



- ① 1.25 ② 1.76
③ 2.50 ④ 3.53

24. 그림과 같은 2축 응력상태에서 $\sigma=45MPa$ 이 작용할 때 그 재료 내에 생기는 최대 전단 응력의 크기는 몇 MPa인가?



- ① 10 ② 20
③ 30 ④ 40


25. 다음 횡 탄성계수(전단 탄성계수)에 대한 식으로 옳은 것은?

- ① 전단응력/수직응력 ② 수직응력/수직변형률
③ 전단응력/전단변형률 ④ 전단변형률/전단응력

26. 단면이 정사각형인 보에 $2kN\cdot m$ 의 굽힘모멘트가 작용하여 생긴 응력이 $40MPa$ 일 때 보의 단면에서 한 변의 길이가 약 몇mm인가?

- ① 28 ② 45
③ 52 ④ 67

27. 그림과 같은 폭 4cm, 높이 5cm인 직사각형 단면의 외팔보에 생기는 최대 전단응력은 몇 MPa인가?




- ① 0.48 ② 1.25
③ 2.45 ④ 3.75

28. 길이가 50cm, 단면적이 $5cm^2$ 인 강봉이 인장하중을 받고 1.0mm신장되었다. 이 봉에 저장된 탄성에너지는 몇 J 인가? (단, 재료의 탄성계수 $E=205GPa$ 이다.)


- ① 0.102 ② 1.025
③ 10.25 ④ 102.5

29. 그림과 같은 봉재의 단면적이 $1.5cm^2$ 인 균일 단면의 황동봉이 $P=10kN$, $Q=5kN$ 의 하중을 받을 때 이 봉의 전 신장량을 구하면 몇 cm인가? (단, 탄성계수는 $90GPa$ 이고, $l_1=l_2=20cm$ 이다.)




- ① 0.037 ② 0.0037
③ 0.042 ④ 0.0042

30. 다음과 같은 외팔보의 자유단에 집중 하중 P 가 작용하고 있다. 보의 자유단의 처짐량은 얼마인가? (단, E 는 탄성계수, I 는 단면 2차모멘트이다.)



- ① $\frac{PL^3}{EI}$ ② $\frac{PL^3}{2EI}$
③ $\frac{PL^3}{3EI}$ ④ $\frac{PL^3}{6EI}$

31. 그림과 같이 세 힘이 한 곳에 작용할 때의 평형조건은?



- ① $\frac{F_1}{\cos \theta_1} = \frac{F_2}{\cos \theta_2} = \frac{F_3}{\cos \theta_3}$
- ② $\frac{F_3}{\sin \theta_1} = \frac{F_2}{\sin \theta_2} = \frac{F_1}{\sin \theta_3}$
- ③ $\frac{F_1}{\sin \theta_1} = \frac{F_2}{\sin \theta_2} = \frac{F_3}{\sin \theta_3}$
- ④ $\frac{F_3}{\cos \theta_1} = \frac{F_2}{\cos \theta_2} = \frac{F_1}{\cos \theta_3}$

32. 비례한도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 응력과 변형률이 비례하는 최대응력
- ② 응력의 발생으로 변형을 일으켜 파괴하는 한계
- ③ 인장시험에 있어서 부하를 거는 최대 하중점
- ④ 응력의 증가에 대하여 변형이 갑자기 증가하는 한계점

33. 양단이 핀으로 지지된 길이 2m의 연강 기둥이 압축력을 받고 있다. 이 기둥의 좌굴하중은 약 몇 kN인가?

- ① 82 ② 330
- ③ 674 ④ 1307



34. 길이 5m의 연강봉이 허용할 수 있는 최대 축하중을 받아 2mm의 신장을 하였다. 연강봉의 인장강도가 490MPa이라 할 때 안전율은? (단, E=200GPa이다.)

- ① 3.125 ② 4.125
- ③ 5.125 ④ 6.125


35. 바깥지름 2d, 안지름 d인 중공축을 지름이 d인 중실축으로 대체하면 전달할 수 있는 비틀림 모멘트는 몇 % 감소하는가?

- ① 84.7 ② 86.7
- ③ 88.7 ④ 90.7

36. 다음과 같은 단면 중 단면계수가 가장 큰 것은?



37. 그림과 같은 길이 2m인 단순보가 3kN/m의 균일분포하중을 받고 있을 때, 보 중앙에서의 굽힘 모멘트는 몇 N·m인가?




- ① 1500 ② 2000
- ③ 3000 ④ 6000

38. 전단력 선도와 굽힘모멘트 선도의 변화 상태에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전단력이 선형적으로 증가할 때 굽힘모멘트는 0이 된다.
- ② 전단력이 선형적으로 감소할 때 굽힘모멘트는 일정하게 된다.
- ③ 전단력이 0일 때 굽힘모멘트는 2차 곡선적으로 증가한다.
- ④ 전단력이 양(+)의 방향으로 일정할 때 굽힘모멘트는 선형적으로 증가한다.

39. 그림과 같은 단순보에서 집중하중(P) 40kN과 균일분포하중(w) 14kN/m이 작용하고 있다. 이 때 A와 B점의 반력 R_a, R_b는 각각 몇 kN인가?



- ① R_a=46.4, R_b=49.6 ② R_a=35.2, R_b=60.8
- ③ R_a=49.6, R_b=46.4 ④ R_a=60.8, R_b=35.2

40. 축의 전달동력 P[kW], 회전수 N[rpm], 허용비틀림응력 τ_a [MPa]이라 할 때, 축의 지름 d[cm]를 구하는 식은??

- ① $d = 75.1 \sqrt[3]{\frac{P}{\tau_a N}}$ ② $d = 75.1 \sqrt[3]{\frac{\tau_a N}{P}}$
- ③ $d = 36.5 \sqrt[3]{\frac{P}{\tau_a N}}$ ④ $d = 36.5 \sqrt[3]{\frac{\tau_a N}{P}}$

41. 탄소함유량이 양 0.85%C~2.0%C에 해당하는 강은?

- ① 공석강 ② 아공석강
③ 과공석강 ④ 공정주철

42. 항공기 재료에 많이 사용되는 두랄루민의 강화기구는?

- ① 용질경화 ② 시효경화
③ 가공경화 ④ 마텐자이트 변태

43. 노 내에서 Fe-Si, Al 등의 강력한 탈산제를 첨가하여 완전히 탈산시킨 강은?

- ① 킬드강(killed steel)
② 림드강(rimmed steel)
③ 세미킬드강(semi-killed steel)
④ 세미림드강(semi-rimmed steel)

44. 열가소성 재료의 유동성을 측정하는 시험방법은?

- ① 로크웰 시험법 ② 브리넬 시험법
③ 멜트 인덱스법 ④ 샤르피 시험법

45. 담금질한 후 치수의 변형 등이 없도록 심냉처리 해야 하는 강은?

- ① 실루민 ② 문프메탈
③ 두랄루민 ④ 게이지강

46. 금속의 결정 구조 중 체심입방격자(BCC)인 것은?

- ① Ni ② Cu
③ Al ④ Mo

47. 강의 표면에 Si를 침투시키는 표면 경화법은?

- ① 크로마이징 ② 칼로라이징
③ 실리콘나이징 ④ 보로나이징

48. 진동에너지를 흡수하는 능력이 우수하여 공작기계의 베드 등에 가장 적합한 재료는?

- ① 회주철 ② 저탄소강
③ 고속도공구강 ④ 18-8스테인리스강

49. 비정질 합금에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전기 저항이 크다.
② 구조적으로 장거리의 규칙성이 있다.
③ 가공경화 현상이 나타나지 않는다.
④ 균질한 재료이며, 결정 이방성이 없다.

50. 아연을 소량 첨가한 황동으로 빛깔이 금색에 가까워 모조금으로 사용되는 것은?


- ① 톰백(tombac) ② 델타 메탈(delta metal)
③ 하드 블라스(hard brass) ④ 문프 메탈(muntz metal)

51. 베어링 설치 시 고려해야 하는 예압(preload)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 예압은 축의 흔들림을 적게 하고, 회전정밀도를 향상시킨다.
② 베어링 내부 틈새를 줄이는 효과가 있다.
③ 예압량이 높을수록 예압 효과가 커지고, 베어링 수명에 유리하다.

④ 적절한 예압을 적용할 경우 베어링의 강성을 높일 수 있다.

52. 그림과 같은 스프링 장치에서 전체 스프링 상수 K는?



- ① $K=k_1+k_2$ ② $K = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$
③ $K = \frac{k_1 \times k_2}{k_1 + k_2}$ ④ $K=k_1 \times k_2$

53. 평벨트 전동에서 유효장력이란 무엇인가?

- ① 벨트 긴장측 장력과 이완측 장력과의 차를 말한다.
② 벨트 긴장측 장력과 이완측 장력과의 비를 말한다.
③ 벨트 긴장측 장력과 이완측 장력의 평균값을 말한다.
④ 벨트 긴장측 장력과 이완측 장력의 합을 말한다.

54. 폭(b)×높이(h) = 10mm×8mm인 윤형 키가 전동축에 고정되어 0.25kN·m의 토크를 전달할 때, 축 지름은 약 몇 mm 이상이어야 하는가? (단, 키의 허용 전단응력은 36MPa이며, 키의 길이는 47mm이다.)

- ① 29.6 ② 35.3
③ 41.7 ④ 50.2

55. 10kN의 물체를 수직방향으로 들어올리기 위해서 아이볼트를 사용하려 할 때, 아이볼트나사부의 최소 골지름은 약 몇 mm 인가? (단, 볼트의 허용인장응력은 50MPa이다.)

- ① 14 ② 16
③ 20 ④ 22

56. 래크 공구로 모듈 5, 압력각은 20°, 잇수는 15인 인벌류트 치형의 전위 기어를 가공하려 한다. 이때 언더컷을 방지하기 위하여 필요한 이론 전위량은 약 몇 mm인가?

- ① 0.124 ② 0.252
③ 0.510 ④ 0.613

57. 공업제품에 대한 표준화를 시행 시 여러 장점이 있다. 다음 중 공업제품 표준화와 관련한 장점으로 거리가 먼 것은?

- ① 부품의 호환성이 유지된다.
② 능률적인 부품생산을 할 수 있다.
③ 부품의 품질향상이 용이하다.
④ 표준화 규격 제정 시에 소요되는 시간과 비용이 적다.

58. 드럼 지름이 300mm인 밴드 브레이크에서 1kN·m의 토크를 제동하려고 한다. 이 때 필요한 제동력은 약 몇 N 인가?

- ① 667 ② 5500
③ 6667 ④ 795

59. 두 축의 중심선이 어느 각도로 교차되고 그 사이의 각도가 운전 중 다소 변하여도 자유로이 운동을 전달할 수 있는 축이름은?


- ① 플랜지 이음 ② 셀러 이음
③ 올덤 이음 ④ 유니버설 이음

60. 두께 10mm의 강판에 지름 24mm의 리벳을 사용하여 1줄 겹치기 이음할 때 피치는 약 몇 mm 인가?(단, 리벳에서 발생하는 전단응력은 35.3MPa이고, 강판에 발생하는 인장응력은 42.2MPa이다.)

- ① 43 ② 62
③ 55 ④ 74

4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

61. 그림과 같은 유압회로의 명칭으로 가장 적절한 것은?




- ① 증강 회로 ② 브레이크 회로
③ 정토크 구동 회로 ④ 정출력 구동 회로

62. 본체와의 결합 각도가 37° 및 45°의 2종류가 있는 파이프 이음 방식은?

- ① 용접 이음 ② 세이프 이음
③ 플레어 이음 ④ 플랜지 이음

63. 유압 시스템의 오일 토출량이 매분 49 이고, 실린더 튜브의 내경이 10cm인 유압 실린더의 추력이 2.5kN 이라면, 이 유압 실린더의 속도는 몇 cm/sec 인가?



- ① 7.8 ② 8.2
③ 9.6 ④ 10.4

64. 유압기계에서 작업장치로 유압 실린더의 압력을 천천히 빼어, 기계 손상의 원인이 되는 회로의 충격을 작게 하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 컷 오프 ② 오일 미스트
③ 디컴프레션 ④ 유압 드레인

65. 릴리프 밸브에 관한 일반적인 특성으로 틀린 것은?

- ① 회로의 파괴를 방지한다.
② 압력을 일정하게 유지한다.
③ 회로 내의 압력을 설정 값 이하로 제한한다.
④ 공기흐름의 방향을 변환시켜 액추에이터를 제어하기 위해 사용한다.


66. 기름의 압축률이 $6 \times 10^{-5} \text{m}^2$ 일 때 압력을 0에서 200N/m^2 까지 압축하면 체적은 몇 % 감소하는가?

- ① 1.2 ② 1.6
③ 2.2 ④ 2.6

67. 기어펌프의 폐입 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 폐입 현상의 방지책으로 토출홀을 만들어 준다.
② 오일은 폐입 부분에서 압축시에는 고압이, 팽창 시에는 진공이 형성된다.
③ 폐입으로 인하여 생기는 용적의 변화는 진동과 소음 발생의 원인이 된다.
④ 폐입 현상은 기어 펌프의 기어몰림율과 관계가 없다.

68. 그림과 같은 유체 조정기기의 유압기호로서 옳은 것은?



- ① 가열·냉각온도 조절기 ② 공기압 조정 유닛
③ 유량계측 검류기 ④ 기름분무 분리기

69. 다음 베인펌프에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 토출 압력의 맥동이 적다.
 ② 베인의 마모에 의한 압력 저하가 거의 없다.
 ③ 비교적 고장이 많으며 작동유의 점도에 제한이 없다.
 ④ 펌프 출력에 비해 형상 치수가 작다.

70. 유압장치 또는 회로 내에 얇은 금속판을 장치하여 압력이 높아지면 얇은 판이 파괴되고, 오일을 탱크로 흐르게 하여 압력을 감소시키는 기기는?

- ① 압력 스위치 ② 유체(유압) 퓨즈
 ③ 감압 퓨즈 ④ 전기 퓨즈

71. 로더의 규격표시 방법으로 옳은 것은?

- ① 자체 중량(kgf) ② 기관 최대 출력(kW)
 ③ 로더의 전체 길이(m) ④ 표준 버킷의 산적용량(m^3)

72. 다음 중 조 크러셔의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고정된 수동판과 요동하는 구동판을 마주보게 한 것이다.
 ② 싱글 토글형과 더블 토글형이 있다.
 ③ 파쇄용량이 파쇄비율에 비해 작아 3차 파쇄에 적합하다.
 ④ 투입구가 몸체에 비하여 크다.

73. 토사도로의 보수, 정지 및 노면 마무리 작업, 제설 등을 작업하는 데 가장 적합한 것은?

- ① 불도저 ② 스크레이퍼
 ③ 모터그레이더 ④ 덤프트럭

74. 블레이드의 폭 1.5m, 높이가 0.8m인 불도저의 블레이드 용량(m^3)은 얼마인가? (단, 보통 흙을 평지에서 밀어내는 경우로 한정한다.)

- ① 0.96 ② 1.20
 ③ 1.54 ④ 1.80

75. 공기압축기의 규격을 표시하는 단위로 옳은 것은?

- ① m^3 ② m^3/min
 ③ m ④ m/min

76. 백호를 주행 장치에 따라 구분할 때 고무바퀴식과 비교하여 무한궤도식의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 견인력이 크다.
 ② 이동거리가 짧은 협소한 장소에서의 작업에 적합하다.
 ③ 주행속도가 빠른 편이다.
 ④ 습지나 늪지에서도 원활하게 작업이 가능하다.

77. 플랜트 기계설비용 배관공사 시 신축 곡관이라고도 하며 배관을 이용하여 사용 중 온도 변화에 의한 신축을 흡수하는 방식으로 곡률 반경을 관경의 6배 이상으로 하여 옥외 배관에 많이 사용하는 방법은?

- ① 스위블 이음 ② 루프형 신축이음
 ③ 볼 조인트 이음 ④ 익스팬션 조인트 이음

78. 공기압축기를 작동 방식과 이동방식에 따라 분류할 때 작동 방식에 따른 분류에 해당하지 않는 것은?

- ① 왕복형 압축기 ② 트럭 탑재형 압축기

③ 베인형 압축기

④ 스크루형 압축기

79. 기중기에서 사용하는 작업장치 중 토사를 차량에 적재하거나, 선박 또는 화차에서의 토사 굴착, 우물 및 준설공사 등을 할 때 수직굴토작업이나 오물 제거 등에 사용하는 장치는?

- ① 크램셸(clam shell) ② 블레이드(blade)
 ③ 어스 드릴(earth drill) ④ 스캐리 화이어(scarifier)

80. 다음 중 스크레이퍼의 작업장치에 해당하지 않는 것은?

- ① 이젝터(ejector) ② 볼(bowl)
 ③ 에이프릭(apron) ④ 버킷(bucket)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	①	④	②	④	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	④	②	①	②	③	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	①	②	③	④	④	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	④	②	②	①	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	③	④	④	②	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	①	②	④	④	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	④	③	④	①	④	②	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	③	①	②	③	②	②	①	④