

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC36i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 3,8cm. Il ø6 risulta attaccato ad uno dei ø10 verticali.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC37i-MIC38i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale mentre, le staffe risultano quelle principali a aderenza migliorata e le secondarie tipo Rumi con ossidazione e ruggine. Copriferro minimo barre verticali 2,7cm. In Sommità (MIC38i) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:










MIC 37i







MIC 38i

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC39i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione intensa più ruggine estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC40i-MIC41i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine soprattutto sulle staffe. Copriferro minimo barre verticali 2,6cm. In Sommità (MIC41i) si verifica il passo staffa di 16-18cm.



Sezione area di indagine:










	
 MIC 41	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC42i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione intensa più ruggine estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC43i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello. Si rileva un rompitratta largo 12cm.



Sezione area di indagine:


















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC44i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC45i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata, con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barra corrente 0,7cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC47i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1,3cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC48i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre, le staffe a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 0,6cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC49i-MIC50i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine soprattutto sulle staffe. Copriferro minimo barre verticali 1,5cm. In Sommità (MIC50i) si verifica il passo staffa di 16cm.



Sezione area di indagine:











MIC 50i

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC51i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano lisce con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barre 0,1cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC52i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 5,5cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC53i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 5,3cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC54i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 2,7cm.	



Sezione area di indagine:








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC55i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (ø18 e ø8) e semilavorate (ø16) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 5,3cm.



Sezione orizzontale area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC56i
GIUNTO	PIANO INTERRATO
NOTE: Si rileva il giunto tra gli elementi dell'edificio, riempito in polistirolo.	



Sezione orizzontale area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC57i-MIC58i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale mentre, le staffe risultano tipo Rumi con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre verticali 1,7cm. In Sommità (MIC58i) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC59i-MIC60i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate tipo Rumi e a aderenza migliorata mentre, le staffe risultano tipo Rumi con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre verticali 2,7cm. In Sommità (MIC60i) si verifica il passo staffa di 17cm.




Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC61i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,9cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC62i-MIC63i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate tipo Rumi con ossidazione superficiale più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre verticali 1,9cm. In Sommità (MIC63i) si verifica il passo staffa di 20cm.



Sezione area di indagine:












P.L



P.L



	
 MK631	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC64i-MIC65i-EN06i
PILASTRO IN C.A. E PARETE IN MATTONI PIENI E PORTANTE	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate tipo Rumi con ossidazione superficiale più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre verticali 1,6cm. In Sommità (MIC65i) si verifica il passo staffa di 17cm. Tramite endoscopia si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete (EN06i).



Sezione area di indagine:













DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC66i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate tipo Rumi con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barra corrente 2,8cm.



Sezione area di indagine:






 MIC 66 i	
	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC67i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,7cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC68i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO


NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate tipo Rumi con ossidazione superficiale più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:
















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC69i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate tipo Rumi e a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al massetto.



Sezione area di indagine:












DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC70i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 2,1cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC71i-MIC72i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata mentre, le staffe risultano lisce e semilavorate tipo Rumi con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre verticali 2,6cm. In Sommità (MIC72i) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC73i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 0,9cm.



Sezione area di indagine:








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC74i
TRAVE IN C.A. APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barra corrente 1,3cm.



Sezione area di indagine:








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC75i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate tipo Rumi con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barra corrente 1,3cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC76i
TRAVE IN C.A. APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano semilavorate tipo Rumi mentre, le staffe a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine estesa proprio sulle staffe. Copriferro minimo barra corrente 1,3cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC77i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate tipo Rumi con ossidazione superficiale più puntuale ruggine.
Copriferro minimo barre 1,5cm.



Sezione orizzontale area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC78i
SETTO IN MATTONI PORTANTI E MATTONI FORATI	PIANO INTERRATO

NOTE: In prossimità della scala che porta al piano inferiore, la parete non è composta da un setto in c.a. ma da mattoni portanti. Tramite endoscopia si rileva lo spessore e la stratigrafia.



Sezione orizzontale area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC79i
SOLAIO RAMPA IN C.A. ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano lisci e in buono stato. Copriferro minimo barre 15,5cm al pavimento della rampa.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN01i
PARETE IN MATTONI FORATI	PIANO INTERRATO
NOTE: Tramite endoscopia si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	




Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN02i
PARETE IN MATTONI FORATI	PIANO INTERRATO

NOTE: Tramite endoscopia si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete sotto vetrata. Altezza da pavimento a davanzale marmoreo 96,5cm.




Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN03i
PARETE IN MATTONE PORTANTE	PIANO PRIMO
NOTE: Tramite endoscopia si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN04i
PARETE IN PRISME DI CLS E MATTONI FORATI	PIANO INTERRATO

NOTE: Tramite endoscopia e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:






DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN05i
PARETE IN MATTONI FORATI	PIANO INTERRATO

NOTE: Tramite endoscopia si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete sotto vetrata. Altezza da pavimento a davanzale marmoreo 120cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN07i
SOLAIO CONTROTERRA – POSSIBILE VESPAIO	PIANO INTERRATO

NOTE: Tramite endoscopia si rileva la presenza e la stratigrafia di un possibile vespaio. Tramite georadar si rilevano i ferri del getto e i sottoservizi nel massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN07i
SOLAIO CONTROTERRA – VESPAIO	PIANO INTERRATO
NOTE: Tramite endoscopia si rileva la presenza e la stratigrafia del vespaio.	




Sezione area di indagine:








PIANTA PIANO TERRA



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC001
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA


NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,9cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC002
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,9cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC003
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 0,4cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC004
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,9cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC005
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,8cm al massetto.



Sezione area di indagine:












DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC006
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,1cm al massetto.



Sezione area di indagine:






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC007
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC008
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 15cm totali.



Sezione area di indagine:


















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC009
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione superficiale e puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 2,7cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC010
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 3,4cm al massetto si rilevano anche i ferri del solaio parallelo alla trave, risultano a aderenza migliorata e semilavorata in buono stato, copriferro minimo 2,1cm.



Sezione area di indagine:














DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC011-MIC012
TRAVE IN C.A. E SOLAIO IN LATEROCEMENTO– APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre della trave risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 2,7cm al massetto, mentre, le barre del solaio risultano lisci e semilavorate in buono stato, copriferro minimo 1,2cm al massetto.	



Sezione area di indagine:



Sezione X








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC013
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,4cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC014
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 3,8cm al massetto.



Sezione area di indagine:














DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC015
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 17cm totali.	



Sezione area di indagine:






	
 MIC 15	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC016
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16,4cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC017
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 3,4cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC018
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 2,8cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC019-MIC020
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERRA

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine, mentre le staffe risultano a aderenza migliorata. Copriferro minimo barre verticali 1,1cm. In Sommità (MIC020) si verifica il passo staffa di 14-15cm.



Sezione area di indagine:






MIC 19







PIL
H/2


MIC 20

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC021
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC022
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC023-MIC024
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERRA

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre verticali 1,3cm. In Sommità (MIC024) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:













MIC
24

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC025-MIC026
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERRA

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,2cm. In Sommità (MIC026) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:











1/2
+ corr.




MIC 26

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC027
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:







