
	
	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC028
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:













DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC029
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC030
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barra corrente 1,1cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC031
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC032
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barra corrente 0,7cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC033
SETTO IN C.A.	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,7cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC034
SETTO IN C.A.	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,1cm.	



Sezione area di indagine:











DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC035
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.
Copriferro minimo barra corrente 1,3cm.



Sezione area di indagine:

















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC036-MIC037
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERRA

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate mentre, le staffe risultano lisce, con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 1,9cm. In Sommità (MIC037) si verifica il passo staffa di 18cm.



Sezione area di indagine:










	
 MIC 37	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC038
SETTO IN C.A.	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,9cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC039-MIC040
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERRA

NOTE: Le barre verticali ø20 risultano a aderenza migliorata, ø10 e ø12 semilavorate mentre, le staffe risultano lisce, con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre verticali 2,2cm. In Sommità (MIC040) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:






MIC 39









→63



DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC041
SETTO IN C.A.	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 2,1cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC042
SETTO IN C.A.	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,8cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC043
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barra corrente 0,8cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC044
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione intensa più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello. Si rileva un rompitratta a metà luce di larghezza 9cm.



Sezione area di indagine:


















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC045
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC046
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione intensa più ruggine. Copriferro minimo barre 0,2cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC047
SETTO IN C.A.	PIANO TERRA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 0,9cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC048
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre, le staffe a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 0,9cm.



Sezione area di indagine:














DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC049
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERRA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata mentre, le staffe semilavorate con ossidazione superficiale e puntuale ruggine. Copriferro minimo barra corrente 1,2cm.



Sezione area di indagine:







MK
49


49

DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN001
PARETE IN CLS ALLEGGERITO E MATTONI FORATI	PIANO TERRA

NOTE: Tramite endoscopia e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN002
PARETE IN CLS E MATTONI FORATI	PIANO TERRA

NOTE: Tramite endoscopia e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN003
PARETE IN CLS E MATTONI FORATI	PIANO TERRA

NOTE: Tramite endoscopia e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN004
PARETE IN MATTONI FORATI	PIANO TERRA

NOTE: Tramite endoscopia e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:






DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN005
PARETE IN CLS E MATTONI FORATI	PIANO TERRA

NOTE: Tramite endoscopia e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:











PIANTA PIANO PRIMO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC100
SETTO IN C.A.	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,9cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC101
SETTO IN C.A.	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,8cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC102
SETTO IN C.A.	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1,6cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC103-MIC104
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate con ossidazione superficiale, le staffe 1 risultano a aderenza migliorata mentre, le staffe 2 risultano lisce. Copriferro minimo barre verticali 2,3cm. In Sommità (MIC104) si verifica il passo staffa di 13-15cm.



Sezione area di indagine:


















MK 104



 MK 104	
	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC105
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale. Copriferro minimo barre 0,6cm al fondello.



Sezione area di indagine:













DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC106
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC107
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello. Si rileva un rompitratta in mezzeria del locale largo 9cm, le barre a aderenza migliorata, copriferro 2,9cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC108
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barra corrente 1,3cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC109-MIC110
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate con ossidazione superficiale, le staffe risultano a aderenza migliorata.

Copriferro minimo barre verticali 2,9cm. In Sommità (MIC110) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:






H/2
4
50MM.










MC 110

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC111-MIC112
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine sulle staffe, non si rilevano staffe nell'anima centrale. Copriferro minimo barre verticali 0,7cm. In Sommità (MIC112) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC113-MIC14
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,1cm. In Sommità (MIC114) si verifica il passo staffa di 15cm diametro ø7.




Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC115-MIC16
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre verticali 2,4cm. In Sommità (MIC116) si verifica il passo staffa di 17cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC117
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine, soprattutto sulle staffe.

Copriferro minimo barra corrente 1,3cm.



Sezione area di indagine:






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC118
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:


















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC119
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.




Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC120
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione intensa più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:











DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC121
SETTO IN C.A.	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,2cm.	



Sezione area di indagine:










	 MIC SEMO
	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC122
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barra corrente 1,5cm.




Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC123
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre verticali 0,9cm.	



Sezione area di indagine:














DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC124-MIC125
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate tonde e tipo Rumi con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,6cm. In Sommità (MIC125) si verifica il passo staffa di 20cm.



Sezione area di indagine:










	
 MIC 125	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC126-MIC127
PILASTRO IN C.A.	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre verticali risultano semilavorate con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 1,6cm. In Sommità (MIC127) si verifica il passo staffa di 17cm. Si rileva inoltre, una barra diagonale liscia ø10 con copriferro di 4,8cm.



Sezione area di indagine:










	
 MIC 127	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC128
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 2,4cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC129
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:


















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC130-131
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO Più SBALZO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 1,1cm.



Sezione area di indagine:
















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC132
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:



















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC133
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione da superficiale. Copriferro minimo barre 0,6cm al fondello.



Sezione area di indagine:













DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC134
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC135
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Il solaio risulta in parte già sfondellato. Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione intensa più ruggine e puntualmente con principio di corrosione. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC136
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione più ruggine. Copriferro minimo barre 0,3cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC137
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione intensa più ruggine e puntualmente con principio di corrosione. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC138
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.
Copriferro minimo barra corrente 0,8cm.



Sezione area di indagine:
















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC139
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 13,5cm totali.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC140
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 15,1cm totali.




Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC141
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,6cm totali.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC142
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre le staffe risultano lisce e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 14,1cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC143
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre le staffe risultano lisce e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 14,1cm totali.




Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC144
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 13,5cm totali.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC145
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,1cm totali. Si rileva una staffa ø10 a aderenza migliorata agganciare i ferri del travetto verso l'esterno.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC146
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,8cm al massetto.



Sezione area di indagine:











DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC147
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 15,1cm totali.



Sezione area di indagine:








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC148
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,2cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC149
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 13,1cm totali.	




Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC150
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO PRIMO
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 14,4cm totali.	



Sezione area di indagine:







