
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC303
SOLAIO IN LATERCEMENTO – METTERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,2cm al fondello.



Sezione area di indagine:




















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC304
SOLAIO IN LATERCEMENTO – METTERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione intensa e ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC305
TRAVE IN C.A. – METTERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato mentre, le staffe con ossidazione e ruggine. Copriferro minimo barre 0,8cm.



Sezione area di indagine:








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC306 – MIC307
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,7cm. In Sommità (MIC307) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:











MIC 307



DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC308
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,2cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC309
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 4,2cm. Si rileva inoltre un rattoppo di una nicchia nel cls con malta e mattoni pieni 40x15cm a 110cm da terra.



Sezione area di indagine:











DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC310
TRAVE IN C.A. – METTERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine mentre, sulle staffe ossidazione intensa con ruggine estesa. Copriferro minimo barre 0,4cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC311
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,8cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC312-MIC313
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,5cm. In Sommità (MIC313) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:







	 MIC 312
 MIC 313	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC314
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,8cm. Si rileva una rientranza per il passaggio di tubature.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC315-MIC316
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø12), lisce (ø10) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine sulle staffe. Copriferro minimo barre verticali 1,9cm. In Sommità (MIC316) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:






MIC











MIC 316

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC317
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato mentre, lo spinotto orizzontale frontale risulta con ossidazione superficiale e ruggine sulla testa del ferro. Copriferro minimo barre 4,5cm.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC318
SETTO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 3,2cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC319-MIC320
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre le staffe risultano a aderenza migliorata (staffa 1) e semilavorata tipo Rumi (Staffa 2) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 2,3cm. In Sommità (MIC320) si verifica il passo staffa di 15cm con copriferro 0 da un lato e presenza di ruggine intensa.



Sezione area di indagine:













MK 320


MK 320


MK 320

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC321-MIC322
PILASTRO IN C.A.	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø12), lisce (ø10) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine sulle staffe. Copriferro minimo barre verticali 2,4cm. In Sommità (MIC322) si verifica il passo staffa di 16cm.




Sezione area di indagine:













MIC 322

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC323
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine mentre, sulle staffe ossidazione intensa con ruggine estesa. Copriferro minimo barre 0,7cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC324
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (ø16 e staffe) e semilavorate (ø14) con ossidazione superficiale mentre, sulle staffe ossidazione intensa con ruggine estesa. Copriferro minimo barre 0,8cm.



Sezione area di indagine:











DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC325
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello. Si rileva un rompitratta largo 14cm con barre a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più ruggine da puntuale a estesa, copriferro barre 1,7cm.



Sezione area di indagine:



Sezione rompitratta.






HIC 325









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC326
SOLAIO IN LATEROCEMENTO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,5cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC327
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0,2cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC328
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (ø10) e semilavorate (ø12) con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0,1cm al fondello.



Sezione area di indagine:














DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC329
SOLAIO IN LATEROCEMENTO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:






MIC 3




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC330
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO TERZO


NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata (ø10) e semilavorate (ø12) con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello. Si rileva un rompitratta largo 10cm con barre a aderenza migliorata con ossidazione superficiale, copriferro barre 1,9cm.



Sezione area di indagine:



Sezione rompitratta.






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC331
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata (ø10) e semilavorate (ø12) e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,8cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC332
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,2cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC333
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata (ø10) e semilavorate (ø12) e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,8cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC334
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,3cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC335
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,9cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC336
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,6cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC337
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata (ø16) e semilavorate (ø14) e in buono stato. Copriferro minimo barre 15,1cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC338
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 16,1cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC339
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO OBLIQUA	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 18,1cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC340
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO OBLIQUA	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate in buono stato. Copriferro minimo barre 14,6cm totali.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC341
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,2cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC342
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,1cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC343
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,7cm totali.




Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC344
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,1cm totali.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC345
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,4cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC346
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO TERZO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,2cm al massetto.



Sezione area di indagine:








DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN301
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO TERZO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN302
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO TERZO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN303
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO TERZO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:








DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN304
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO TERZO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN305
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO TERZO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:











PIANTA PIANO QUARTO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC401-MC402
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,3cm. In Sommità (MIC402) si verifica il passo staffa di 16cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC403-MC404
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre verticali 2,1cm. In Sommità (MIC404) si verifica il passo staffa di 16cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC405
TRAVE IN CA – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,3cm.	



Sezione area di indagine:











DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC406
SBALZO IN C.A. INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,7cm.



Sezione area di indagine:











DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC407
SOLAIO IN LATEROCEMENTO-MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0,5cm al fondello. Si rileva un rompitratta largo 10cm con barre a aderenza migliorata con ossidazione superficiale mentre, la staffa presenta ruggine estesa, copriferro barre 2,2cm.



Sezione area di indagine:



Sezione rompitratta.

















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC408
SOLAIO IN LATEROCEMENTO-MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,1cm.	



Sezione area di indagine:


















DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC409-MIC410
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,1cm. In Sommità (MIC410) si verifica il passo staffa di 16cm.



Sezione area di indagine:








MIC 403









MIC 410

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC411
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO.	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.
Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC412
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO.	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,3cm al fondello.	



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC413-MIC414
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,1cm. In Sommità (MIC414) si verifica il passo staffa di 16cm.



Sezione area di indagine:


















MIC 414

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC415
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,7cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC416
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale aestesa.

Copriferro minimo barre 0,6cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC417-MIC418
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,5cm. In Sommità (MIC418) si verifica il passo staffa di 16cm.



Sezione area di indagine:














DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC419
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,1cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC420
SETTO IN C.A.	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1,8cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC421-MIC422
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1,5cm. In Sommità (MIC422) si verifica il passo staffa di 16cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC423
TRAVE IN CA – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine mentre, sulle staffe ossidazione intensa e ruggine. Copriferro minimo barre 0,8cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC424-MIC425
TRAVE IN CA – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 3,2cm. In Sommità (MIC425) si verifica il passo staffa di 16cm.



Sezione area di indagine:






	
 MIC 425	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC426
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,7cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC427
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC428
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC429
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.




Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC430
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC431
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione intensa più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC432
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale mentre, le staffe risultano lisce con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,8cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC433
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine mentre, le staffe risultano lisce con ossidazione più ruggine. Copriferro minimo barre 0,7cm.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC434-MIC435
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale più puntuale ruggine soprattutto sulle staffe. Copriferro minimo barre 2,6cm. In Sommità (MIC435) si verifica il passo staffa di 15cm e prima staffa a 25cm dal solaio.



Sezione area di indagine:






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC436-MIC437
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 3cm. In Sommità (MIC437) si verifica il passo staffa di 15cm.



Sezione area di indagine:













MIC
437

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC438
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 13,1cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC439
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 14,8cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC440
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 11,3cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC441
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 13cm.



Sezione area di indagine:








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC442
TRAVE C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,9cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC443
TRAVE C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,5cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC444
TRAVE C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 14,1cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC445
TRAVE C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,4cm totali.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC446
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,7cm al massetto.



Sezione area di indagine:










DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC447
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,9cm al massetto.



Sezione area di indagine:







