



- 1- LE LUNGHEZZE SIA NEL LATO CORTO CHE NEL LATO LUNGO E GLI INTERASSI TRA I PILASTRI RISULTANO DIFFERENTI TRA PROGETTO DEFINITIVO ,DWG E MODELLO BIM
- 2- PRESENZA NEL DWG E MODELLO DI PILASTRI ORTOGONALI IN TESTA AL TETRO ED ALL'EDIFICIO ATTIGUO CHE NON PRESENTI NEL DEFINITIVO



- 3- DIFFERENZA SULLE SEZIONI DEI PILASTRI TRA DEFINITIVO (DOVE RISULTANO QUATTRO SEZIONI DIVERSE IN ALTEZZA) ED EDITABILI (DOVE SE NE RICONOSCONO DALLE PIANTE SOLO DUE E DAI PROSPETTI SI EVINCE SOLO UN PROFILO CHE SI RASTREMA). PER ADESSO NEI MODELLI STRUTTURALI ABBIAMO SEGUITO LE INDICAZIONI DEL DEFINITIVO. OCCORRE CAMBIARE COME DA ESTRAZIONI DWG E MODELLO?




4- DIFFERENZA NEI PROFILI DELLA RETICOLARE TRA MODELLO , ESTRAZIONI DWG E DEFINITIVO.

PER ADESSO NEI MODELLI STRUTTURALI ABBIAMO SEGUITO LE INDICAZIONI DEL DEFINITIVO. OCCORRE CAMBIARE COME DA ESTRAZIONI DWG E MODELLO?


è prodotto pubblicato da UNI,
ore dei Lavori Pubblici;
zio Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e successive modificazioni del
tà Culturali, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul documento
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.).

Schema telaio tipo (nodi 7-58-8)






5- PER QUANTO RIGUARDA LE FONDAZIONI ABBIAMO SOLO INDICAZIONI CHE DERIVANO DALLE PIANTE E DETTAGLI DEL DEFINITIVO E PER ADESSO CI SIAMO ATTENUTI A QUESTE. MANCA , SE DIVERSO COME SEMBRA, UNA DEFINIZIONE DELLE SEZIONI E DELLE DISPOSIZIONI IN PIANTA DELLE FONDAZIONI.

DALLE SEZIONI DWG SI NOTA COMUNQUE UN POSIZIONAMENTO DIVERSO RISPETTO AL PROGETTO (ALMENO PER QUANTO RIGUARDA LA TRAVE ROVESCIA CHE SEMBRA ESSERE SOTTOSTANTE IL MURO TIPO ISOTEX E PIU' DISTANTE DAL PILASTRO).



- 6- MANCA ANCHE UNA CORRISPONDENZA SULLA DEFINIZIONE DELLE SEZIONI DELLE TRAVI CHE RISULTANO ANCHE QUESTE, PER LA MAGGIOR PARTE, DIVERSE TRA IL PROGETTO E IL DWG E MODELLO BIM.
- 7- PRESENZA NEL DEFINITIVO DI UN SISTEMA DI TRAVI E PILASTRI INTERNO AL CORPO ATTIGUO AL TEATRO, CHE NEI DWG E NEL BIM NON E ' PRESENTE IN PARTE; NELLA PARTE PRESENTE RISULTA DIVERSO NELLE SEZIONI E POSIZIONAMENTI. (SI NOTI LA TAVOLA TSD_15)





- 8- SI RICHIEDE DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA TRAVE IN TESTA AL MURO PERIMETRALE SU CUI POGGIA LA TRAVATURA RETICOLARE
- 9- SI NOTANO DELLE DISCREPANZE DELLE QUOTE DEI LIVELLI FINITO E STRUTTURALE TRA MODELLO, DWG E DEFINITIVO. PER ADESSO CI SIAMO ADEGUATI ALLE ESTRAZIONI DWG . COME CONTINUARE?

SUI PUNTI PRECEDENTI SI RCHIEDE QUINDI INDICAZIONE SU QUALE SIA IL MODELLO DA SEGUIRE E SI RICHIEDONO INOLTRE DELLE SPECIFICHE SUI PUNTI MANCANTI.